国内調査

[88] お台場のポケモン歩きスマホ

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2017 年 3 月 5 日(日)17 時 04 分 58 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



お台場海浜公園は、中国や台湾からの観光客が多い場所、ランナーが多い場所、子どもが多い場所、そしてレアポケモンがたくさん出る場所です。

ポケモン探しで歩きスマホをしている人がどの程度いるかを視察してきました。

ざっと見て、9 割の人が歩きスマホをしていました。すごい歩きスマホ率です。

集団走のランナーたちが、歩きスマホ者をぬうようにして走っていました。

公園内の埠頭には、ずらっと歩きスマホの人たちが・・・

今のプレイヤーは高齢化しており、50 歳以上のおじさんやおばさんが 7 割、若い人が 1 割、子どもが 2 割という感じです。

海の岩場で子どもたちが遊んでいました。ちょっと危ないなぁ。。。

お父さんはポケモン探しで、子どもから目を離していました。

夫婦や親子で、話しながらポケモン探しをしている光景は微笑ましくもありました。

しかし、60 歳ぐらいのおじさんがひとりで、黙々と歩きながらポケモンを探している。。。

そういうおじさんがずらっと並んでいる。。。無言で。。。

[104] ポケモンの聖地　錦糸町

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2017 年 4 月 16 日(日)20 時 06 分 51 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

錦糸町駅前はポケモンの聖地。

お台場と異なり、歩きスマホをしている人は少なく、ほとんどの人は駅前に居座って、ポケストップに出てくるポケモンをゲットしようとしている。すごい人数だった。

いろいろなところで立ち止まっているので通行人のジャマになっている。

駅前にはバスステーションがあるが、そのベンチに長時間居座ってバスを待っている人が

座れない状況になっている。杖を突いている人が二人もいたのに、ポケモンゴーの若いプレイヤーはベンチに座って知らん顔。迷惑だな。

[393] 茨城空港のバリアフリー調査

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2019 年 10 月 6 日(日)05 時 04 分 35 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



初めて茨城空港に行きました。春秋航空が上海に飛んでいるので、たくさんの中国人家族がいました。日本人の見物の人も大勢いました。私もその仲間です。

点字ブロックの設置方法に、とても特徴がありました。建物内にはほとんど誘導ブロックがありません。入口からインフォメーションに行くところだけです。それ以外も最低限の警告ブロックだけが設置されていました。

エレベータ前にはボタンの前方だけに警告ブロックがありました。これは車いすの人、高齢者、キャスター使用者のバリアにならない設置方法です。視覚障害者には、ひとによるガイドが最も適切です。警備の人がたくさん立っていて、ひとによるガイドも可能である状況でした。そういう点では、茨城空港はバリアの少ない空港のモデルです。

[394] 那覇バスターミナル

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2019 年 10 月 8 日(火)20 時 25 分 59
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

ゆいレールの旭橋駅の隣にある那覇バスターミナルのバリアフリー調査をしました。

点字ブロックは白色でコントラストがはっきりしていて、弱視の人も見やすいです。

バスの乗り口には灰色のブロックがあります。なぜ白色にしなかったのか、残念です。

そして最大の特徴は、エレベータの箱の中に、警告ブロックが設置してあることです。

無意味であるどころか、車いすや高齢者のバリアになっています。

エレベータに乗った視覚障害者が出入り口を見失うことがあるのでしょうか。

誰が設計したのでしょうか。

[439] 横浜美術館

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 1 月 16 日(木)15 時 13 分 44
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

美術館前の点字ブロックはいけませんね～。誘導ブロックが小さすぎて、警告ブロックとの違いがわかりにくい。ルノワールもびっくりだ。

青いね。みなとみらいは。

[461] 高輪ゲートウェイ駅の調査

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 3 月 25 日(水)16 時 41 分 19 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



今日は、出張の帰りに、高輪ゲートウェイ駅にバリアフリー調査に行きました。

できたばかりなので、とてもきれいな駅でした。

車いす使用の若い男性がいたので、駅の感想を尋ねました。

「使いやすい駅で、特に改札機のスイカの読み取り装置が水平ではなく、斜めのところがあり、スイカを持った手を上に挙げなくていい点が良い」と言っていました。

天井が高く、開放的な駅でした。

白杖を画像処理して駅員に伝え、駅員が介助に向かうことができるという動く装置？ロボット？が、私が行ったときに、たまたま、テストされていました。詳しく尋ねたところ、コンコースを移動して、白杖使用者を探すそうです。プラットホームには行かないと言っていました。

微妙な器械です。

視覚障害者が最も危険を感じるのはプラットホームです。かなり大型の機械が動くので。ちょっと邪魔ですね。

日本の科学技術を応用した最先端の機械なんでしょうが、どうかな？

改札口のカメラで画像処理をした方がいいのではないかと感じました。

街の視覚障害者用信号で、画像処理をして白杖を検知するシステムが昔、開発されていましたね。まったく普及しなかったけど。。。

[463] こんな時に沖縄調査

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 3 月 29 日(日)10 時 45 分 11 秒 45.92.32.2 通報 返信・引用

波の上地区にある対馬丸記念館の点字ブロックに驚愕です。

「全米が驚いた」ぐらいの衝撃。転落防止のために警告ブロックを設置すべきところに、誘導ブロックが。しかも階段ギリギリ。もしもこの誘導ブロックの上を歩いていたら転落間違いなし。でも、そんな人はいないか。

波の上宮のスロープも隣の護国寺のスロープも傾斜が急。

車いす使用者が単独では無理かな。

[480] 太宰府の調査

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 6 月 16 日(火)05 時 48 分 55 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

福岡県の太宰府天満宮にバリアフリー調査に行きました。

久しぶりの飛行機でした。しかも日帰り弾丸調査。

人は少なく、あじさいなどの花がとてもきれいでした。

かなり高いレベルのバリアフリー状況でした。

[482] 岡山の調査

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 6 月 20 日(土)16 時 34 分 45 秒 210.173.68.14 通報 返信・引用

岡山城、吉備津神社、吉備津彦神社の調査をした。

写真は岡山城の下から写真、吉備津神社の回廊、吉備津彦神社の本殿。

[483] 大阪の調査　その1

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 6 月 27 日(土)16 時 24 分 46 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

住吉大社、四天王寺、南海の駅、ジェーアールの駅、大阪地下鉄の駅。

炎天下の中での調査。ジャカルタの調査をしていて熱中症になりかけたことを思い出した。

[484] ひめゆりの塔の調査

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 6 月 27 日(土)16 時 28 分 42
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

雷雨の中の調査。完全バリアフリーの資料館。多目的トイレの横幅が少し狭いかな。

[485] 大阪の調査　その2

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 6 月 30 日(火)09 時 49 分 30
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



大阪城。スタッフが多く、積極的に声をかけてくれて、「ひとによるバリアフリー」が実現されている様子。正面から見ると左側にある大型のエレベータが景観を壊している。保護色的な枠を作るなどの工夫が必要かも。城内はフラットでバリアフリー化されている。

残念なのは、エレベータの出入り口付近やそれに続くスロープに点字ブロックが設置されていること。おそらく単独で来る全盲者はいないだろう。だから、無駄で、車いす使用者のバリアになっている点字ブロックになっている。

エレベータと点字ブロックの問題は中央公会堂でも見られた。

「点字ブロックを設置すればバリアフリーになる」という安易な発想をやめるべきだけどいくら情報発信してもなかなか広がらない。どこかのマスコミが取り上げてくれないかな。

[486] 奈良調査　興福寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 3 日(金)17 時 28 分 55 秒 p347210-ipngn200405daianjibetu.nara.ocn.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

奈良のお寺は基本的にバリアフリーに配慮している。車いす使用者が通行するルートを確保している。でも、不適切な箇所もある。多いのは、車いすのルートに点字ブロックを設置しているケース。

[487] 奈良調査　春日大社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 3 日(金)17 時 33 分 36 秒 p347210-ipngn200405daianjibetu.nara.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

春日大社は、途中までは、段差のある所に車いすの走行するスロープを設置してあるが、途中からなくなる。神社の人に尋ねてみたら、段差があるので車いすでは境内に入れないとのこと。

[488] 奈良調査　東大寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 3 日(金)17 時 38 分 4 秒 p347210-ipngn200405daianjibetu.nara.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

東大寺の境内は平たん。大仏殿に入るには、正面の左側にスロープがあり、大仏殿に入ることができる。

大仏殿の正面の石段には金属製の手すりが 2 か所に設置されている。

[489] 奈良調査　法隆寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 3 日(金)18 時 02 分 55 秒 p347210-ipngn200405daianjibetu.nara.ocn.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

法隆寺のバリアフリーのレベルは高かった。随所にスロープがあり、またスタッフの数が多く、すぐに声をかけてくれるので「ひとによるバリアフリー」が実現できていると感じた。

ただ、入り口と出口のスロープの角度がとても急であり手動車いす単独では無理だろう。

スタッフに尋ねてみると、単独の人はほとんど来ないが見たらすぐにスタッフが手伝うと言ってくれた。

[490] 奈良調査　薬師寺、唐招提寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 3 日(金)18 時 06 分 33 秒 p347210-ipngn200405daianjibetu.nara.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

法隆寺ほどではないが、スロープが配置されており、バリアフリー化されている。ただ、スロープが少し目立っているので、他の寺社のように保護色的にしたほうが良いと感じた。

[491] 川崎駅のエスカレータ調査

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 7 月 8 日(水)07 時 59 分 31 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



エスカレータをどのくらいの人が歩いているかを知るために、川崎駅の構内からバス乗り場に行く箇所を計測した。

退勤・下校時には歩いてエスカレータを降りる人は 10%ぐらいだったが

通勤・登校時には 2 割以上の人が歩いていた。

しかし、歩きスマホは圧倒的に夕方の方が多かった。

朝は忙しくてスマホを見ながら歩いていられないようだ。

[493] 長野･善光寺の調査

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 7 月 11 日(土)18 時 37 分 29
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信･引用 編集済

善光寺はバリアフリーに配慮しているお寺だと感じた。

車いすで本堂の中までアクセスできる。

木製の、しっかりした、保護色のスロープがあった。

あちこちに段差を超えるためのスロープがあった。ただ、どれも傾斜が急だった。

本堂に入るためのスロープの角度は 14 度だった。

正面の木製階段はかなり急だが、4 か所に手すりがある。

[494] 足利の調査1

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 7 月 12 日(日)16 時 21 分 16
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信･引用

足利学校、鑁阿寺、足利織姫神社の調査を行いました。

足利学校には孔子の像がありました。足利学校は敷地のバリアフリーはまぁまあぁですが、

建物はバリアフリー化されていません。

[495] 足利の調査 2

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 7 月 12 日(日)16 時 25 分 52 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



こっちが目的かと思われるぐらい、熱心に調べたし、うれしかった。

足利といえば、渡良瀬橋。わかる人にはわかる「床屋の角にポツンとある公衆電話」と「八雲神社」。八雲神社は火災で焼失したが、再建された。

[496] 清水寺調査

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 16 日(木)20 時 25 分 48 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

今日から 3 泊 4 日で京都の寺社の調査。今日は 8 か所に行った。まず、清水寺。

車いす使用者のためのルートを設定しており、とてもバリアフリーに配慮している。

[497] 三十三間堂

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 7 月 16 日(木)20 時 40 分 16 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

三十三間堂はバリアフリーにかなり配慮している。

さすが「視覚障害者が触れる千手観音像」を公開しているだけはある。

ただし、今はコロナウイルス感染拡大防止のために、触ることはできないが。

乗り換え用の車いすやシルバーカーが用意されている、

しかし、スタッフに尋ねてみると、視覚障害者は単独では来ないという。

しかも、スタッフは親切で、「ひとによるバリアフリー」ができている。

ならば、堂内の点字ブロックは不要ではないか。

設置されている警告ブロックは屋外用のもので、素足でふむとかなり痛い。

[498] 知恩院調査

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 16 日(木)20 時 45 分 21 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

本日の調査箇所で最もバリアフリーであったのは知恩院。

高齢者のためのシャトルバスがあった。

駐車場から車いす使用者が本殿の中に入るルートが確保されていた。

スタッフはとても親切。

ただ、長く、急な石段には手すりがなく、不便。

[499] 六波羅蜜寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 17 日(金)06 時 37 分 48 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用



空也像で有名な六波羅蜜寺。

境内は平たんで段差がないが、本堂に上がる階段は、段数が少ないが角度が急。

そして、手すりは 1 か所にあるが、実際には使えない位置。

この階段はふちが鉄で枠どられており、ぶつけるとかなり痛い。危ない階段。

使える手すりがほしい。

空也像のある宝物館に行く回廊は途中から手すりがなくなる。

よろけると下に落ちる。

[500] 平等院鳳凰堂

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 18 日(土)07 時 34 分 19 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

入り口や通路は平たん。本堂の中には車いすでは入れない。しかし、資料館のようなところで、本堂の中の映像や資料が見られる。ここは池の反対側から、池に映った鳳凰堂を見るのが定番なので車いすでも楽しめる。

[501] 宇治上神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 18 日(土)07 時 37 分 20 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

山の中腹にあるので段差が多い。

車いすでは国宝の本殿の前には行けない。

一般の人も良く足下を見て歩かなければ

つまずく。

[502] 銀閣寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 18 日(土)07 時 41 分 15 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

銀閣寺は外から眺めて「わびさび」を感じる

もの（らしい）。

外から眺めるための通路は平たん。

ただ、たまに散策路があり、そこからの眺めも

良いようだ。

その経路には段差があり、車いすでは行けない。

[503] 伏見稲荷大社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 18 日(土)07 時 47 分 49 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

バリアフリー化されている。

車いすで境内を巡れる。

車いす専用のエレベータがある。

そこにはわざわざ一般の人やベビーカー

の使用は禁止と書いてある。それってどうかな？

千本鳥居も階段ではなく、スロープなので車いす使用者が走行できる。

これは楽しい。ただ、行けるのは「おもかる石」のあるエリアまで。その先は石段。

でも、十分だと思う。私はそこで断念した。体力の限界。

多くのスロープの傾斜が急。これは残念。

[504] 金閣寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 18 日(土)18 時 52 分 36 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

・総門から金閣を眺める庭園に行く道は砂利道であるが、平たんであるため、車いす使用者も行くことができる。

・一般参拝者は金閣寺を見た後、階段のある道を通って進む（一方通行）が、車いす使用者は入り口に引き返すことになる（入り口にその旨、案内がある）。

・一般参拝者が最後に降りる階段はやや急で長い。手すりは真ん中と脇に 1 本（計 2 本）ある。

[505] 上賀茂神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 18 日(土)18 時 55 分 59 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

・一の鳥居、二の鳥居を通って、境内までは砂利道であるが、平たんである。

ただし、本殿には石の階段があり、車いすでは参拝できない。

急な階段には、真ん中に手すりを設けているが、手すりのないところもある。

・トイレは多目的トイレ以外に、おむつ替えコーナー、授乳室などを整えている。

[506] 仁和寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 18 日(土)18 時 58 分 4 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

・仁王門には急な階段しかない（手すりなし）が、脇の自動車用の通路から車いす使用者が門の中に入ることはできるが、その後にある中門前に階段があるため、そのルートから車いす使用者が参拝することはむずかしい。

・駐車場から凸凹の激しい砂利道を通れば、五重塔、金堂まで行ける。ただし、健常者が歩くのも転びそうになる凸凹の道であるため、車いす使用者が利用することはかなり難しいと言わざるを得ない。

[507] 北野天満宮

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 18 日(土)19 時 00 分 22 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

・楼門には、階段の横に石でスロープがある。傾斜は 6.70 度で介助の人がいれば、問題なく上がることができる程度。

・本殿の中には階段しかないため入れないが、

お賽銭を入れて参拝するところには段差を解消するためのスロープを設置しているため、

車いす使用者も行くことができる。花手水がきれいだった。

[508] 龍安寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 18 日(土)19 時 03 分 9 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

・入り口から拝観受付までにスロープになっている。

拝観受付に、車いす使用者は、石庭のある建物内に車いすのまま入ることができない旨が書かれている。

・山門をくぐったあとに、床に溝がある箇所があるが、その一部にゴム状のものを入れ、平たんにしている。

・石庭を拝観するための建物には、石の階段を上らなければならない。手すりはない。車いす使用者は脇の駐車場から建物の前に行くことができる。

・石庭のある建物の土間には、蹴上げに高さのある段がある。車いす使用者であっても、その段を上れれば中に入ることができる。

・建物から出て進む順路にある石の下り階段には手すりがない。

・多目的トイレは設置されている。

[509] 東本願寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 20 日(月)07 時 15 分 21 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



・御影堂門（正面の門）には、3 段程度の階段があり、その脇に石のスロープ（手すりあり）が設置されている。階段の蹴上げは高い。階段には手すりがない。門をくぐった後に境内に入る箇所にもスロープが設置されている。北からも東からも入れるようなスロープ。

・御影堂門の両脇の門は、フラットである。

・境内に入るところに大きな地図があり、エレベータの位置、多目的トイレの位置などが示されている。

・多目的トイレの設置あり。トイレの中に点字ブロックで足置きの位置を示している。トイレの入り口に 15 センチ四方の点字ブロックが横に 2 列設置されている。意味はない。

・御影堂と阿弥陀堂の間にエレベータがある。「車いす用エレベーター」と表記されている。2 階のエレベータの前に点字ブロックが設置されてしまっている。

・御影堂、阿弥陀堂のいずれもエレベータを利用して中を拝観できる。

・一般の人が御影堂に入るために使う階段には、両脇の手すりに加えて 2 か所、金属製の手すりがある。階段の縁には黒い滑り止めが貼ってあって、段差がわかりやすい。

・段差があるところに注意喚起の看板と足元に黄色と黒のトラ柄のテープが貼られている。2 階のエレベータ前の点字ブロックが設置されていたこと以外は、とても丁寧に対応されたバリアフリー施設になっている。

[510] やりすぎ西本願寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 20 日(月)07 時 19 分 18 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

・門は平坦。門から阿弥陀堂、御影堂のいずれにも平坦な道を通っていくことができる。

・阿弥陀堂、御影堂へは一般の人は階段を上がる。階段には両端に手すりあり。

　阿弥陀堂、御影堂は渡り廊下でつながっている。阿弥陀堂の脇にエレベータがあるだけでなく、阿弥陀堂の正面、脇および御影堂の正面および脇にスロープが設置されている。

　阿弥陀堂、御影堂の正面のスロープは景観を損ねること、阿弥陀堂の脇のスロープ、御影堂の脇のスロープ、エレベータで十分であることから、不必要である。

また、境内の案内図が示されていないため、エレベータがあることに気づきにくい。

スロープ長いが、途中に踊り場があること、角度は 7.2 度でそれほど急ではない。

・堂内はすべてスロープが設置されており、車いすのままで参拝することができる。畳の敷いてある内部も車いすで利用してよいとのこと。杖使用者は縁側（内部以外）は杖を使ったまま歩行することは可能とのこと。ただし、シルバーカー、ベビーカーは縁側と内部で使用しないようにとの注意書きあり。

[511] 東寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 20 日(月)07 時 22 分 54 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

・門に 2 段の敷居がある。門の脇に車両の通行する道があるため、脇から回り込んで境内に入ることが可能。

・境内はフラットであるが、石畳の箇所があり、凸凹する箇所がある。細い道の中に、木の枝が顔の高さまで伸びてきたり、足元が木の葉の影ができて歩きにくくなっている箇所がある。

・納経所に入るためにスロープが設置されている。スロープ上には大きく車いすのマークが示され、景観が損なわれる。また、スロープの前に足ふきマットが置かれ、車いす使用者の通行の邪魔になる。さらに、建物の内部にもスロープが設置されているが、スロープの長さが短く、角度が急である（傾斜 9.50）

・講堂に行くは、石段の昇り降りが必要である。ただし、石段に手すりがない。使用していた高齢者が階段の下り時によろけていた。講堂の裏にスロープが設置されているが、スロープの案内がないため、スロープがあることがわかりづらい。スロープで講堂の扉の前まで行くことができても、講堂の扉の前に 2 段の階段があるため、車いすのままで講堂内に入ることができない。

[513] 牛久大仏

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 7 月 27 日(月)08 時 00 分 40 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

県境を超える移動は自粛中なので、早い時間帯に県内の調査を行った。

あまり人はいない。写真を撮るには都合がいい。きれいな花手水があった。

・拝観券売り場から入口を通って阿弥陀仏まですべて平坦な道であった。

なお、出口は車いす使用者やベビーカー使用者は通れないため、入口から出るように

指示が書かれている。 ただし、香炉には段差があって、線香をあげることはできない。

また、脇道の散策道は階段があるため、車いす使用者はいけない。

・大仏胎内にはエレベータを利用することになる。 ただし、2020 年 7 月現在、土日は三

密を避けるために、エレベータの使用を中止しており、階段を自力で上がれない方の入館はできない。

・多目的トイレはあるが、中の設備は充実していない。

[514] 牛久シャトー

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 27 日(月)08 時 09 分 46
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

日本遺産に登録された牛久シャトー。

日本初のワイナリー。

庭も館内も平坦であり、段差のある箇所には、

スロープが設置されている。

[515] 間宮林蔵記念館

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 7 月 28 日(火)20 時 19 分 46
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

間宮林蔵の行動力はすごい。フィールドワークをする研究者の鏡だ。

[516] 鹿島神宮

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 3 日(月)14 時 49 分 5 秒 130.158.167.109 通報 返信・引用

・大鳥居から楼門までは平坦な石畳の道である。

楼門前の手水舎にも段差なく行ける。

・楼門には，木製のスロープが設置されている

ため，車いす使用者もアクセスできる。

楼門から拝殿の前までも平坦な石畳の道である。ただし，拝殿の賽銭箱は石段を 1 段，登らなくてはならないため，車いす使用者は賽銭箱の前まではいけない。

なお，拝殿の脇にスロープがあるが，スロープ上に横棒がはられているため，車いす使用者は利用しにくい。

・奥宮に続く奥参道には，石段あるいは横棒が付いたスロープを利用せざるを得ず，車いす使用者はアクセスが難しい。

・奥宮の拝殿も賽銭箱の前に行くには石段があり，車いす使用者は難しい。

・車いす使用者のためのトイレは 2 ヶ所ある。ただし，大鳥居の近くのトイレにはおむつを

替えるための台があるが，御手洗池近くのトイレにはない。どちらのトイレの多目的トイレも最低限の内容しかない。

[519] 国際子ども図書館

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 9 日(日)18 時 44 分 27 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



入口には、点字ブロックの上に足ふきマットが。。。

階段には点字ブロックを設置してある。

絵本「でこちゃん」は健在でした。

[520] 東京国立博物館

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 8 月 9 日(日)18 時 47 分 56
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

ほぼ完全なバリアフリー。

ただ、階段部分の点字ブロックは幅が狭すぎる。

国宝や重要文化財の展示物も多い。この仏像も。

風神と雷神は、お気に入り。

[521] 国立西洋美術館

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 8 月 9 日(日)18 時 52 分 26
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



バリアフリー調査で行ったんだけど、お気に入りの絵が多くて、滞在時間が長くなる。

今日はゴッホのひまわりを見た。

でも、やっぱり、ルノワールやミレイの絵が好きだな。

[522] 富岡製糸場

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 8 月 10 日(月)18 時 41 分 18 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

・ガードマンに「車いすの人が来たら？」と尋ねても明確な答えはなかった。

人によるバリアフリーができていない。

・全体的に平坦な場所なので車いすで見学できる。 どの建物にも 1 階にはスロープがあり、車いすで入館できる。国宝の東置繭所の 2 階には階段しかなく、車いすでは行けない。

・国宝の西置繭所には内部にエレベータがある。なので、車いすでも 2 階に行ける。

2 階の展示場は非常に暗い。なぜこんなに暗くしなければならないのか。

展示物もその説明書きも立って歩いている人の高さにあり、しかも説明書きの文字はとても小さい。

・多目的トイレがあり、内部の設備は充分であったが、非常に残念なことに、入口に点字ブロックが設置してあった。ひどいバリアだ。

[523] 北海道神宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 8 月 13 日(木)09 時 44 分 40 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

・令和の鳥居を利用すれば，平坦な道であり，

車いす使用者も本殿まで行くことができる。

　第二鳥居，第三鳥居は階段である。

・神門の入り口の階段脇に長いスロープが設置

されている（勾配　7.10）。階段の片側に手すりが

ある。

・本殿の両側の脇にスロープが設置され，車いす使用者も参拝できるようにしている。

　ただし，スロープが緑色であり，目立ちすぎる。

・本殿の中にもスロープが設置されている。

[524] 神戸・生田神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 13 日(木)09 時 47 分 13 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

・楼門に階段（手すりなし）がある。階段の脇に，スロープが設置されている。スロープは床の表面に凹凸が　あり，車いす使用者は利用しにくい。

・拝殿にも階段（手すりなし）がある。拝殿の脇にスロープが設置されている。スロープは拝殿と同じ色で景　観を壊さないようになっている。

・スロープの案内は大きくはないが，はっきりとわかるように示されている。

・拝殿の提灯とその支えが目の高さにあり，視覚障害者のバリアになる。

[525] 風見鶏の館

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 13 日(木)09 時 49 分 34 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済



・敷地の入口に段差があり，建物に入るためにも石の階段を登らなければならない。ただし，階段昇降ができる車いすが館内においてあり，操作ができる職員がいれば，その車いすを利用して建物に入ることができる （なお，車いす使用者はその車いすに乗り換える必要がある）。また，その車いすで 1 階部分は見学可能である。

ただし，階段は木製なので、この車いすを使って 2 階には行けない。

・1 階部分は平坦であり，点字が低い位置にある。通路はやや狭い。

[526] 札幌・時計台

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 13 日(木)09 時 51 分 54 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

・建物のポーチ部分が階段になっているが，

脇に簡易スロープが設置されている。

「車いす優先スロープ」と示されている。

スロープの角度がやや急である（11.40）。

・建物のドア部分に一段の段差がある。

・入口の脇に車いす使用者用のインターホンがあり，それを用いて職員に連絡をすることができる。インター　ホンで連絡をすれば，建物のドア部分の段差を解消するためのスロープを設置する，あるいは出口に設置さ　れているスロープに案内してくれる。

・建物内の通路は狭く，中の展示物が高い場所にある。

・2 階に行くためのエレベータが設置されている。ただし，家庭用エレベータであり，職員をインターホンで　呼び出す必要がある（個人での操作はしないでほしいと書かれている）。

・2 階に車いすの貸し出しがある。

・建物の外にある障害者用トイレのドアが手動で，重い。

[527] 神戸・萌黄の館

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 13 日(木)09 時 58 分 40 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

・建物のポーチ部分に階段があり，靴を脱ぐ必要がある。階段には手すりがなく，靴を履く時に身体を支えるものがない。

・車いすの人はポーチ部分の階段を自力で上がり，館内にある車いすに乗り換えることができれば，1 階のみ見学可能。

[528] 北野天神

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 13 日(木)10 時 01 分 40 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

・鳥居から急な階段が設置されている。両側に手すりがあるが，手すりにのぼり旗がつけられていて，じゃまになる。

・鳥居の脇の道から階段を登らずに境内に行くことができる。ただし，道の傾斜は非常に急である。

・車いすで入れる箇所から拝殿までは，さらに階段があるため，車いす使用者はいくことができない。

[529] 水戸・弘道館

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 14 日(金)16 時 36 分 54 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



・門から正庁までのルートは，段差や階段があり，車いす使用者は進むことができない。

車いす使用者は，チケット売り場の職員に声をかければ，裏口（通常は出口であり，一般の人は出口から入ることはできない）のスロープから中に入れるようにしてもらえる。

裏口からのルートは，地面にむしろが敷いてあり（所々，杭で停めてある），凸凹が抑えられている。

・正庁の入口で靴を脱がなければならない上に，段差がある。

車いす使用者は，館内に置いてある車いすに乗り換える必要がある。

館内は段差があるが，車いすを利用する場合には，職員が簡易の段差解消スロープを設置してくれる。また，杖使用者には，入口に置いてある館内専用の杖を使用することが求められている（畳の損傷を防ぐため）。

写真は小便器。どうやって使うんだろうか。使ってみたかったが、当然、使用禁止。

[530] 笠間稲荷神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 14 日(金)16 時 38 分 49 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

・楼門は階段になっているが，階段脇にスロープが設置されている。スロープは生垣の後ろに作られているため，景観を壊さない。ただし，スロープがあることがわかりにくい（案内がほしい）。拝殿は階段になっており，スロープはない。階段には両側に手すりがある。回廊からの出入口にはスロープが設置されており，そのスロープを用いて車いす使用者も本殿を見ることができる。

[531] 宮島･豊国神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 8 月 18 日(火)06 時 42 分 34 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信･引用

厳島神社の隣の高台にある。

長い石段があり、鉄製の手すりがあるが、熱くなっていて触ることができない。

鉄製でなくても熱くなるだろうな。

[532] 厳島神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 8 月 18 日(火)06 時 44 分 55 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信･引用

・昇殿受付の前に階段がある。階段の横幅が広く，４か所に手すりがある。また，階段の踏み板の幅が広い。階段の脇にスロープが設置されている。スロープの始まりと終わりに警告ブロックがある。スロープは長く，途中に踊り場もあり，傾斜の問題ない。

・神社の内部はおおむね平坦であり，段差のあるところには段差解消スロープが設置されているため，車いすの人のアクセスもよい。拝殿の賽銭箱にも行ける。

・神社内の多目的トイレの幅がやや狭い。

・神社からの出口も階段があるが，脇にスロープが設置されている。ただし，踊り場で回転するには，幅が狭い。

[533] 広島城

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 18 日(火)06 時 47 分 58 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

・お城に行くまでに，階段を登らなければならず，車いす使用者ではアクセスできない。

・お城の直前の階段の床面に石が埋められており，凸凹がある。

　杖使用者は困るだろうな。

・お城の入り口（ポーチ部分），天守閣の入り口にも段差がある。

・二の丸の建物に入るにも階段しかない。手すりがない。

・多目的トイレの前の点字ブロックがある。

[534] 原爆ドーム

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 18 日(火)06 時 53 分 50 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

あまりに暑い日だったので、

ひとはあまりいなかった。

原爆ドームの周辺は完全に

バリアフリー化されていた。

[535] 広島平和記念資料館

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 18 日(火)06 時 58 分 36 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用





・広島平和記念資料館の建物の入り口からチケット売り場まで点字ブロックが設置されている。階段の始まりと終わりに警告ブロックが設置されている箇所とない箇所がある。

車いす使用者は一般の入館者の順路とは異なり，エレベータを使用するとのこと。職員がたくさん配置されており，支援をしてくださる。また，館内には触ることができる掲示物がある（点字で解説がされている）。

・広島平和記念資料館本館 1 階の吹き抜け部分の階段の裏側がむき出しになっており，視覚障害者等が頭を打つ可能性がある。

[536] 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 18 日(火)07 時 01 分 17 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

広島原爆死没者追悼平和祈念館の地下 1 階の入り口に行くために，エレベータ，階段，スロープの 3 種類のルートがある。

点字ブロックはエレベータに導かれている（スロープに設置されていないのは良い。しかし，階段の前後に警告ブロックがない）。

なお，エレベータの全面に警告ブロックが設置されている。

また，歩道と記念館の敷地の境に（管轄が異なるために）警告ブロックが設置されており，連続していない。

[538] 東京大神宮

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 23 日(日)14 時 03 分 51 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

・石段が多く、車いすでは境内に行けないが、調査時点で工事中であり、駐車場から境内に行くことができるようになる見込み。

・境内に入っても、本殿の前に石段があり、賽銭箱の前に行くことはできない。

・雨の中、バギーを抱えて若い夫婦が石段を登ろうとしていたところを、神社の職員がただ見ているだけだった。「ひとによるバリアフリー」が全くできていない。

[539] 靖国神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 8 月 23 日(日)14 時 05 分 31 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

・高いレベルのバリアフリーが実現されていた。

・拝殿の左側にはコンクリ製のスロープが、

右側には木製のスロープが設置されていた。

・境内は平坦。

・喫煙場所もあった。・1 つ残念であったのは、資料を展示している「遊就館」の入り口の点字ブロックの大部分が、足ふきマットが上に置かれてまったく役に立っていなかった。

[541] 二条城ライトアップ

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 8 月 29 日(土)07 時 20 分 6 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

二条城のライトアップ特別展を見に行った。きれいだった。

そして、とてもレベルの高いバリアフリー状況だった。

[542] 御髪神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 30 日(日)07 時 01 分 12 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

薄毛の人がすがる神社。理容師や美容師の国家試験受験に効能のある神社。

有名人の絵馬がある。

お守りを2つ買った。私は髪の毛が多い方だから、誰かにあげようと思うが、もらったら怒るかな。誰にあげようかな。あいつかな？　あの人かな？

[543] 醍醐寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 30 日(日)07 時 03 分 16 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

・総門から仁王門までは平たんである。 三宝院は、中に入るには靴を脱ぎ、階段を上がらなければならない。 また、三宝院の庭園の入り口にも段差がある。

・仁王門は階段（両側に手すりあり）を上る必要がある。仁王門の脇にはスロープが設置されている。しかし、スロープの先には門があり、かぎがかかっている。

・三宝院の中にあるトイレは、多目的トイレが男性用トイレの中にしかない。

なお、多目的トイレは、どこも最低限の設備はそろっている。

・仁王門から金堂前までは階段のほかに平たんな道が作られているが、金堂の前には石段（手すりなし）があり、結局、車いす使用者は金堂に入れない。

・出口は、車いすでは利用できない。また、出口を出て、脇の道を行く場合に、凸凹が多く、歩きにくい。

[544] 天龍寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 30 日(日)07 時 07 分 20 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

・門から方丈までは、アクセスできる。方丈の前には、石段がある（手すりなし。また足元が石のため、凸凹している）が、脇にスロープがある。ただし、スロープの角度が急（角度 9.9）である。

・方丈は入り口に段差があり、車いすでは入館できない。

なお、庭園は車いすでアクセスできるルートがあり、マップも作成している。

・選佛場は、入り口は階段であるが、出口はスロープになっている。ただし、スロープの角度が 9.1 であり、途中に踊り場もなく、長い。

・方丈も選佛場も靴を脱いで上がらなくてはならない。靴の脱ぎ履きをする際につかまる場所やイスがない。

[545] 大覚寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 30 日(日)07 時 09 分 51 秒 p632020-ipngn200706kyoto.kyoto.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

・入り口に段差がり、靴を脱いで

上がらなくてはならない。

　受付の職員に言えば、できる限り、

車いすの介助をしてくださるとのこと。

・入り口に杖をふくための布巾が置いてある。

[546] 京あんしんこども館

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 30 日(日)10 時 06 分 47 秒 61.199.159.169 通報 返信・引用

非常に勉強になる施設。保健師さんが詳しく解説してくれる。発達障害傾向のある子どもは交通事故、家庭内事故が多い。家庭の中の環境をいかに構造化できるかがポイントになる。環境を整えると「無駄な叱り」が少なくなる。無駄な叱りが増えると、子どもはいつも叱られている状態になり自己肯定感を低めてしまう。

時間があったので、保健師さんに「母乳信仰」の話を聞いた。

若い助産師や保健師は、あまり「母乳じゃないとダメ」とは言わなくなった。養成校の教育もそう変わってきているらしい。考えの古い人は未だに言っているが。。。という話だった。

私は母親の相談を聞く立場にいるが、「まわりの年配の女性（義母や近所の人）から、『粉ミルクを飲ませているの！　子どもがかわいそう、　母親失格ね』と言われ、とても苦しい」という訴えを時々聞く。

エビデンスのない母乳信仰…母親を追い詰める言葉の暴力。インターネットで検索すると、人工乳で育った人は身体が弱い、知能が高くない、偏差値の高い学校には行けないなどいろいろと書かれている。そんなわけがないだろう！？

エビデンスを示せと言いたい。

私も水野准教授も人工乳で育った。まてよ、じゃあやっぱり、頭はよくないかも・・・

[547] 京都の変な点字ブロック

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 8 月 30 日(日)10 時 14 分 56 秒 61.199.159.169 通報 返信・引用



京都駅地下のスロープの点字ブロック。

補修箇所が誘導ブロック。目的外使用。

何でこんなことをしたんだろう。

見た目が似ているから、良いと思ったのかな。

京都駅八条口側にあるホテル京阪の前の歩道に

謎の警告ブロックがあった。なぜここに、何のために設置されたのか。不思議だ。

[548] 清涼寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 8 月 30 日(日)10 時 26 分 4 秒 61.199.159.169 通報 返信・引用

あまりバリアフリーの配慮は感じられなかったが、とても静かで、雰囲気のよいお寺だ。

[549] 高岩寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 9 月 3 日(木)15 時 16 分 32 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

巣鴨のとげぬき地蔵のこと。

お年寄りが多いので、手水舎を除いてバリアフリー化されている。

今はさすがに高齢の参拝者は少ない感じ。でもそこそこいる。

洗い観音はちょっと混雑。

赤いパンツが開運パンツとして、いくつかの店で売られていた。買わなかった。

[550] 真性寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 9 月 3 日(木)15 時 21 分 1 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

とげぬき地蔵尊の近くにある。江戸六地蔵の 4 番目。

本堂は階段のみなので足の悪い人は無理。石段もかなり急。

[551] 築地本願寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 9 月 16 日(水)07 時 42 分 24 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

東京の寺社はバリアフリーに配慮しているところが多い。

築地本願寺も同じ。多目的トイレは珍しく自動ドアだった。この点はすごく良い。

地下鉄口から境内に入る入口の階段の上には警告ブロックがあるが、下にはない。

せっかく設置していたのに、詰めが甘いかな。

エックスジャパン　ヒデの追悼コーナーがあった。

[552] 富岡天満宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 9 月 18 日(金)17 時 05 分 57 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

相撲にゆかりがあることでも知られており、100 年以上も相撲の本場所が神社の境内で行われていた歴史があるという富岡天満宮。

多目的トイレの位置には問題があったが

（男性トイレの入り口にある）、

他はほぼ完ぺきなバリアフリー状況。

さすが東京の有名な神社だ。

本殿の左右にスロープが設置されている。

[553] 出雲大社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 9 月 23 日(水)06 時 02 分 41 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

連休を利用して、出雲大社のバリアフリー調査を行った。レベルの高いバリアフリー。

多目的トイレが男性トイレの中にある点はかなりのマイナス。

大しめ縄が大迫力だった。

[554] 姫路城

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 9 月 23 日(水)06 時 07 分 12 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

念願の姫路城も調査をした。どうしても城はバリアが多い。城外には車いす通路などが用意されているが、場内は無理。城内の階段が急なので、杖歩行者や高齢者も厳しい。

まぁ、姫路城は外から眺めるのが最も感動的。

天守閣の中に、警告ブロックの目的外使用があった。

[556] 熊本城

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 9 月 28 日(月)10 時 10 分 4 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



・券売所までは，無料のシャトルバスがあり，

階段や長い坂を登らなくてもよい。

・券売所から天主閣前までは，階段のところには

エレベータが設置されているため，車いすでも

行くことができる。ただし，途中で，角度が急で（傾斜 14.90），長いスロープがある。

・階段の登り切ったところには警告ブロックがあるが，階下にはない。

・スロープの上，踊り場に点字ブロックが設置されてしまっている。

[557] 鹿児島・照国神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 9 月 28 日(月)10 時 13 分 52 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

車いす用の昇降機があちこちに配置されていて、バリアフリーに配慮している。

しかし残念なことに、火山灰で故障していて使用できないものもあった。

[558] 長崎･眼鏡橋

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 9 月 28 日(月)10 時 17 分 33 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信･引用

眼鏡橋は石段があって車いすでは渡れないが、川沿いの散歩道はバリアフリーなので、景色を楽しめる。川に降りる階段は、手すりはあるがかなり急。

[559] 長崎・大光寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 9 月 28 日(月)10 時 21 分 57 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

途中までスロープはあるが、そのあとはずっとかなり急な石段。

しかし、雰囲気のあるお寺。

敷地内に、保育所もある。

[560] 長崎・平和公園

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 9 月 28 日(月)10 時 23 分 56 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

・公園入口に，階段とエスカレータがある。

　点字ブロックは階段には導かれておらず，エスカレータの方だけである。 エスカレータの始まりには，警告ブロックが設置されているが，終わりには警告ブロックがない。

・公園内はバリアフリーである。

・平和祈念像の前には，階段になっているが，脇に目立たないようにスロープがある。

[561] 長崎･崇福寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 9 月 28 日(月)10 時 27 分 19 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信･引用

・三門前に階段がある。脇に駐車場があるが，駐車場から境内に入る場合にも段差を越えなくてはならない。また，一門まで，長い急な階段（中央に鉄製の手すりが1つある）があるため，車いすではいけない。・宝殿内も段差が多い。

[562] 大浦天主堂

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 9 月 28 日(月)10 時 29 分 31 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



・入口から天主堂までは，長い急な階段を登らざるを得ず，他のルートはない。そのため，車いす使用者は見学することができない。

・階段を登り切ったところのトイレに，多目的トイレがある。車いす使用者を想定していないためか，非常に狭い。

・博物館も段差及び階段があり，車いす使用者は利用できない。

[563] 浦上天主堂

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 9 月 28 日(月)10 時 33 分 14 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

・丘の上に天主堂がある。

・天主堂の前まで車で行ける。

・天主堂の脇にスロープがある。

被爆マリア像があることで有名。



[564] グラバー園

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 9 月 28 日(月)10 時 35 分 11 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



・第一入口からチケット売り場までは，階段やエスカレータを利用しなくてはならない。車いすやベビーカーを利用している人は，第二入口あるいは出口から入ることになる。その案内は，入口や門などのいくつかの場所に掲示されている。

・階段には，手すりがある。階段脇にエスカレータがある。

・パンフレットや園内の案内図に車いす，ベビーカーの通路が示されている。園内にも車いすマークが示され，車いす使用者の通路がわかりやすくなっている。

・建物に入る箇所にもスロープがある。

・出口には障害者用駐車スペースが 2 台分ある。出口から入る場合には，一緒に来た人がチケットを購入してこなければならない。

・出口，第二入口には，電動車いすが貸し出しのために置いてある。

障害者用駐車スペースの奥にある警備員室で電動車いすを貸してくれる。スタッフはとても親切。

[566] 世界遺産･毛越寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 10 月 3 日(土)20 時 16 分 4 秒 fs98a572cb.stmb106.ap.nuro.jp 通報 返信・引用

中尊寺と同じ地区にある。中尊寺と異なり、平たんな場所にある。段差がほとんどなく、スロープもある。

宝物館の 2 階に上がる階段の下（裏）が危険ポイント。頭をぶつける。ここだけが残念。

[567] 中尊寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 10 月 3 日(土)20 時 26 分 15 秒 fs98a572cb.stmb106.ap.nuro.jp 通報 返信・引用 編集済

山の上にあるので、長い長い坂道を上る。途中に何ヶ所かにベンチがおいてあり、そこで休んでいる人が多い。ただ、高齢者や杖歩行の人も休みながら坂を上がっている。

長い坂道を歩けない人は、拝観券売り場の建物の裏に駐車場があり、そこから少し長い坂を上がってくることになる。車いす使用者が一人で上がるのは無理かな。電動じゃないと厳しいな。

随所に車いす通路があり、境内はバリアフリー。

金色堂にも車いすで入場できる。写真は金色堂の出口のスロープ。

金色堂内部は写真撮影禁止だった。だから、一ノ関駅に貼ってあったポスターを撮影した。まずいかな？

中尊寺で唯一残念だったのは、チケット売り場前の点字ブロック。点字ブロックはここにしかない。視覚障害者が単独でここに来れるとは思えない。他の人の大きなバリアになっているわけではないが、無駄な設置。

[569] 松本・四柱神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 10 月 4 日(日)16 時 10 分 23 秒 fs98a572cb.stmb106.ap.nuro.jp 通報 返信・引用

長野県最強のパワースポットと言われている四柱神社。

七五三のお参りも多かった。

平たんな場所にあるのでバリアは少ないが、

車いすでは賽銭箱の前まで行けない。

[570] 国宝　松本城

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 10 月 4 日(日)16 時 19 分 9 秒 fs98a572cb.stmb106.ap.nuro.jp 通報 返信・引用 編集済

国宝である松本城。これまでいくつかの城を調査してきたが、松本城は小さいながらも大きな存在感がある。

城の中は、写真にあるように、足腰がしっかりしている人でも昇り降りが困難な階段の連続。角度が急なうえに、蹴上げが高い。車いす使用者はもちろん、杖歩行者、高齢者も厳しい。

車いす使用者が使用する多目的トイレは、内部の設備はそろっているが、ドアが重くてかたい。私でも開け閉めが大変。車いす使用者では無理だろう。

観光客が多く訪れる場所だけに、ボタンで開閉できる自動ドアにしてほしい。

[571] 大宮氷川神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 10 月 4 日(日)16 時 28 分 12 秒 fs98a572cb.stmb106.ap.nuro.jp 通報 返信・引用 編集済

バリアフリーの神社。ものすごく長い参道もバリアフリー。それだけにランナーがいる。

「ランニング禁止」の張り紙がしてあるが、ランナーはお構いなし。バリアフリーだから走りやすいんだろうな。迷惑だな。楼門にも拝殿にもスロープがある。

[572] 熱田神宮

投稿者: **水野智美** 投稿日:2020 年 10 月 5 日(月)08 時 09 分 10 秒 p2036052-ipngn201011tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

参道の砂利道の脇にコンクリートの通路があり、車いすやベビーカー使用者等は移動しやすくなっている。

拝殿の脇の奥まったところにスロープが設置されているが、木々の裏にあり、案内もないためにスロープを発見しにくい(3 枚目の写真の〇で囲んだ部分がスロープの出口)。また、スロープを利用しても、賽銭箱の前にさらに階段があり、結局は賽銭箱の前に行くことができない。

[573] 名古屋城

投稿者: **水野智美** 投稿日:2020 年 10 月 5 日(月)08 時 22 分 10 秒 p2036052-ipngn201011tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

エレベータを設置するかどうかでもめにもめた名古屋城。

今は、耐震の関係で天守閣に入ることはできないが、天守閣に入るための車いす用のエレベータが設置されている。本丸御殿には、車いす専用の通路があり、ベビーカー使用者は、使用できない旨がかかれている。

御殿内は、靴を脱がなければならないため、車いす使用者は館内用の車いすに乗り換えることができれば、乗り換えることになっている。ご自身の車いすで入る場合には、職員がタイヤを拭いてくださるとのこと。

多目的トイレは、扉が手動で非常に重い。また、内部は便座が低すぎる一方で、手洗い場の水道の位置が高く、使い勝手が悪い。かなり残念な作りだった。

[574] 彌彦神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 10 月 5 日(月)17 時 29 分 44 秒 fs98a572cb.stmb106.ap.nuro.jp 通報 返信・引用

新潟県内随一のパワースポットと言われている。出雲大社と同じように、「2 礼 4 拍手 1 礼」。段差が多く、車いす使用者は正面の鳥居からは無理。車祓い所から境内に入ることができる。拝殿の左右にスロープがあり、賽銭箱の前まで行ける。

拝殿を正面から見てもスロープは目立たない。

景観を保つには良いが、スロープがあることがわからなければ役に立たない。小さな車いすマークの看板が欲しいところだ。

[575] 円通寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 10 月 6 日(火)18 時 03 分 10 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

宮城県の松島にある。

石庭「雲外天地の庭」が有名。

紅葉の時期はきれいだろうな。

薔薇園もあった。

通り道は飛び石通路であり、車いすでは通りにくいだろう。

[576] 国宝・瑞巌寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 10 月 7 日(水)20 時 19 分 39 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

奥州随一の禅寺である瑞巌寺。臨済宗妙心寺派に属している。現存する建物は、伊達政宗が４年の歳月をかけて建立した歴史的建造物らしい。

本堂は段差が多く、車いすでは入れない。宝物館は貸し出し用の車いすがあり、バリアフリー。松島海岸に続く、長い長い参道は

大きな杉の木があり、雰囲気がある。

ふすまの絵と庭が有名。

[577] 仙波東照宮　川越

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 10 月 11 日(日)16 時 49 分 12 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

日本三大東照宮の一つで、喜多院の南側に隣接している。

長い石段がある。今日は息切れをした。境内は広くない。

三大東照宮には諸説あり、久能山、日光とあと一つは岡崎の滝山東照宮、群馬の世良田東照宮、愛知県新城市の鳳来山東照宮、東京上野の上野東照宮、京都の金地院東照宮、そして今回行った仙波東照宮などがある。どこもいろいろないわれがある。

こういうのって誰が決めるんだろうか？

[578] 喜多院

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 10 月 11 日(日)16 時 57 分 23 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

天台宗の名刹。境内までは車で行ける（車祓い所が本堂の脇にあるので）。

車いすでは、賽銭箱の前までは行けない。

本堂拝観の入り口まで、玉砂利が敷いてあり、車いすだけでなく杖歩行者や高齢者も歩きにくい。車いす使用者には本殿の拝観は無理。有名な五百羅漢は外にあるので車いすでも大丈夫。

[579] エール

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 10 月 25 日(日)17 時 43 分 26 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

日本放送協会の朝ドラ　エール　を見ていると　朝から泣く。

そして、先日、長崎に調査に行った際に、なぜ平和公園の中の鐘をもっとゆっくりと見なかったのかと悔やんでいる。

一昨日からメロディ恐怖症。曲は「長崎の鐘」。夜中にトイレに起きても、この曲が頭の中を流れている。

次は阿見町の予科練平和記念館に行くつもり。メロディ恐怖の曲は「若鷲の歌」に変わるだろうな。

[580] 法華経寺

投稿者：**水野智美** 投稿日：2020 年 10 月 26 日(月)08 時 41 分 1 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

日蓮宗大本山の寺院。参道は長いが、途中までは自動車も通行できる。

境内は平坦。大祖師堂の賽銭箱の前までは横枠付きスロープがあり、車いすでは通れないが、杖使用の高齢者には便利。

五重塔、大仏、大荒行堂、法華堂などがある。

木製の渡り廊下の高さが低く、背が高い人は頭をぶつけてしまう。

[581] 湯島天神

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 10 月 26 日(月)15 時 52 分 56 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

学問の神様。私はここで三十数年前に結婚式を挙げた。こういうことになったので、神様にお詫びした。

娘と息子の受験の時には家族でお願いをしに行った。そのお礼をした。

そういうことなのであまりネガティブなことは書きたくないが、階段の手すりの脇に植木鉢を並べるのはダメ。お年寄りがとても困っていた。

渡り廊下の高さが低く、背の高い人は頭をぶつけそうだ。

そういえば、三十数年前に、この渡り廊下を歩いたんだったな。

「ひとに歴史あり」だ。

[582] 根津神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 10 月 26 日(月)15 時 58 分 45 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

東京十社のひとつで、パワースポットとして有名

江戸時代に造られた拝殿・唐門・透塀など

7 点の建築が国の重要文化財。

境内に入るところに、高い敷居があるので、

車いすでは入りにくい。

[583] 乙女稲荷神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 10 月 26 日(月)16 時 03 分 50 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

根津神社境内の左側、根津神社社殿に対して小川をはさんで反対側にある。

すごいパワースポットとして有名。千本鳥居をくぐる際に頭を低くしないと、頭を鳥居にぶつけてしまう。鳥居は 1 基 10 万円で設置してくれると書いてあった。

[584] 不忍池弁天堂、上野大仏

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 10 月 26 日(月)16 時 10 分 0 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

弁天堂も上野大仏も寛永寺の施設。弁天堂には本堂に向かって左側にスロープがあった。

目立たないようにあるが、看板などもないので見逃してしまうかもしれない。大仏は顔だけ。

合格祈願の受験生が多いらしい。

[585] 上野東照宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 10 月 26 日(月)16 時 13 分 41
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

日本三大東照宮の一つと言われている上野東照宮(諸説あり)。

境内への入り口に段差があったが、迂回路が看板に示されていた。親切。

唐門や五重塔がきれい。

[587] エスカレータを歩くな

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 10 月 29 日(木)17 時 05 分 12
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済



今日は調査で、埼玉の駅に行った。今、鉄道会社で「エスカレータを歩くなキャンペーン」をやっている。その駅のエスカレータの始まりの付近に、写真のような 3 つの掲示があった。しかし、お構いなしに、みんなどんどんエスカレータの上を歩いていた。

歩きスマホと同じで、自分は大丈夫だと思っているんだろう。私には「自分は他の人の迷惑を考えない、自分勝手な阿呆です」ということを示しているように思える。

[588] 和楽備神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 11 月 1 日(日)18 時 29 分 54 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

蕨市の代表的な神社。境内に入る鳥居のところに石段があり、七五三の妹のベビーカーが困っていた。車いすは拝殿の中に入れないし、賽銭箱の前にも行けない。

[589] 神田明神

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 11 月 2 日(月)14 時 49 分 39 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

秋葉原から歩いて行った。

月曜日だったので七五三の親子は少なく、

落ち着いた雰囲気。

御社殿の左右にスロープがあったが、

特に向かって右側のスロープの角度が急すぎる。

写真は左側のスロープ。角度はギリギリセーフか。

境内にある文化交流館の入り口には点字ブロックがあったが、警告ブロックの上に足ふきマットが置かれていた。

[590] 湯島聖堂

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 11 月 2 日(月)15 時 01 分 44 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

湯島聖堂は、五代将軍綱吉が移した孔子廟。

石段だらけで、まったくバリアフリーではない。

孔子の銅像は世界最大らしい。

[592] 神田明神その2

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 11 月 12 日(木)15 時 42 分 41 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

前回の訪問の際に、角度計を持って行っていなかったために、拝殿の左右にあるスロープの角度を計測できなかった。あまりに急勾配だったので、測りに行ってきた。

急な方は 10.1 度、もう一方は 9.3 度だった。

車いすで自走で登れる傾斜角度は 5°くらいが限界と言われている。

[593] 入谷鬼子母神(真源寺)

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 11 月 12 日(木)15 時 49 分 4 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

恐れ入谷の鬼子母神（おそれいりやのきしもじん）.

広くない境内で、完全なバリアフリー。

[594] 護国寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 11 月 16 日(月)05 時 22 分 24 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

石段が多い。手すりは両脇。境内には車で行ける。

階段昇降機があり、車いすでも本堂の賽銭箱の前まで行けそうだけど、どこに申し込めばよいかを書いた案内板がない。少し不親切。有名な六地蔵。

[595] 雑司が谷鬼子母神堂

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 11 月 16 日(月)05 時 25 分 47
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

本殿の前には階段があり、賽銭箱の前まで、車いすではいけない。

境内には入れる。

七五三で大勢の参拝者がいた。

[596] 王子神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 11 月 16 日(月)05 時 30 分 58
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

インターネットの写真で、本殿の前のスロープを見て、是非調査をしたいと思って行ってきた。都電の鬼子母神前から王子駅前まで 1 本で行けた。

スロープはとても便利で、ちょうど杖歩行の人が参拝していた。

しかし、角度は 10.6 度とかなり急であり、車いすの人が自力で上がるのはむずかしい。

[597] 泉岳寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 11 月 20 日(金)13 時 00 分 1 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

赤穂浪士のお墓があるので有名なお寺。しっかりした車いすルートが独立してある。

歩く人のルートとは交差しない。車いすで浅野家代々の墓と赤穂義士四十七士の墓を見ることができる。吉良上野介の首を洗ったという首洗い井戸もある。

[599] 武田神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 11 月 29 日(日)19 時 01 分 7 秒 fs98a572cb.stmb106.ap.nuro.jp 通報 返信・引用

今日は甲府の武田神社の調査をした。武田信玄を御祭神として建てられた神社。

賽銭箱の前まで車いすで行くことができる。甲府駅から歩いて行ったが、行きはずっと上り坂で、汗だく。

帰りは武田節を口ずさみながら駅まで軽快に歩いた。

[600] プラットホームからの転落

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 11 月 30 日(月)15 時 31 分 52 秒 fs98a572cb.stmb106.ap.nuro.jp 通報 返信・引用 編集済

東京メトロ、東西線の東陽町駅のプラットホームから白杖使用者が転落して、電車にひかれて死亡した。ご冥福を祈りたい。

私の研究室では今、大林財団から研究助成金を受けて、視覚障害者のプラットホームからの転落を防ぐための方策の研究を行っている。しかし、この研究を開始してからも 2～3 名の方が線路への転落で亡くなっている。

多くの全盲者や白杖使用者に対してヒアリング調査を行っているが、転落はいくつかの要因が重なって起こっていることを確認している。

最も重い要因は、視覚障害者の勘違いや確認不足である。東陽町の事故も、おそらく自分の乗る電車が来たと勘違いして電車に乗ろうとしたところ、何もないところに足を踏み出して線路に落ちたのではないかと思う。ただし、勘違いや確認不足があっても転落しないようにプラットホームを作らなくてはならない。

島型ホームや音のまわりやすい地下鉄では起こりがちな事故である。転落した経験のある視覚障害者のなかにも同様な状況で落ちてしまった人は多い。発車音に焦ってしまうのである。

写真は盛岡駅（在来線）の島型ホームである。電車の前に（ドアがないところに）点字ブロックで誘導されている。急いで階段を下りてきた視覚障害者が、そのまま線路に…という危険性がある。実際そのように落ちたという白杖使用者がいた。

もちろんほとんどの転落はホームドアがあれば防ぐことができた。これは事実である。

しかし、すべての駅のホームにはホームドアは設置できない。

また、落ちた後、どっちに逃げればいいのかを経験していないと、いざ落ちたときには足がすくむ。イベントなどで、視覚障害者に線路に下りてもらい、そこで退避する経験をすることがあるが、非常に有効である。

視覚障害者に対する、駅における歩行訓練を徹底する必要もある。

最も有効なのは、まわりの人の声かけと誘導である。

どういうときに、どのように声をかければいいのか、どうやって誘導すればいいのかはまさに障害理解教育・活動の領域である。

ただ「声をかけましょう」と言ったって、無理。やり方を伝えておかないと、遠巻きに見ていることになる。

今こそ、障害理解の出番だ！

[601] 飯盛山

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 12 月 1 日(火)17 時 55 分 31 秒 fs98a572cb.stmb106.ap.nuro.jp 通報 返信・引用

今日は会津若松の調査をした。

白虎隊十九士の墓、白虎隊自刃の地、会津さざえ堂などがあるが、どれも山の上にある。

長い長い階段があるが、階段のそばに動く坂道がある。200 円。

その坂道を利用しても、ある部分は階段を利用しなくてはならないし、急なスロープもある。

車いす使用者は無理。杖使用者や高齢者はがんばればなんとか。。。

[602] 鶴ヶ城

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 12 月 1 日(火)17 時 58 分 51 秒 fs98a572cb.stmb106.ap.nuro.jp 通報 返信・引用

城の敷地には車いすが走行するためのアスファルトの道がある。車いすマークは消えかかっていたが。。。段差も板で埋められていた。

しかし、お城の中は車いすでは入れない。

きれいなお城だなぁ。まわりから見ても十分楽しめる。

[603] プラットホーム上の誘導ブロック

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 12 月 3 日(木)04 時 54 分 22 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

視覚障害者がホームから線路に転落する原因はいくつかある。

そのひとつに、ホームの上を移動していて、方向がずれて転落するというものがある。

内方線付きの警告ブロックを確認しながら移動すればよいが、実はあまりうまくはいかない。ホームにはたくさんの人がおり、また物が置かれている。

内方線付きブロックはホームの端に近いところにあるので、そもそもそれを確認しながら移動するのは危険である。

研究室が現在、実施している研究では、ほぼすべての視覚障害者が「ホーム上に誘導ブロ

ックを設置してほしい」と希望していることが確認されている。

写真は、JR 会津若松駅、大阪の御堂筋線大国駅、福岡の西鉄雑餉隈駅（ざっしょのくまえき）である。安心してホームの上を移動できる。

[604] 予科練平和記念館

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 12 月 9 日(水)09 時 12 分 4 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

約 40 年前の学生の頃に一度訪れたことがある。

館内は完全なバリアフリー。

入口の点字ブロックの設置の方法が少しおかしい。

記念館のスタッフに話した。きちんと聞いてくれた。

展示の内容は、悲しいし、日本を守ろうとしてくれたことへの感謝。

子どもを持つ親の気持ちとしては、切ない。

[605] 亀戸天神

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 12 月 14 日(月)19 時 16 分 5 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

段差や階段が多く、あまりバリアフリーではない。

本殿の横にスカイツリーが立っていて、観光名所だな。

[606] 水天宮

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 12 月 14 日(月)19 時 19 分 37 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



大勢の参拝客がいた。赤ん坊を抱いた家族が多い。

私も、前の家内が娘を身ごもった時に、犬帯をもらいに来たっけな。

水天宮はビルの中にあるという感じ。階段を登れない人のために、ビルのエレベータがあった。

[607] 明治神宮

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 12 月 14 日(月)19 時 21 分 43 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

さすがの完全バリアフリー。

お正月はすごい人になるんだろうな。

来年もそうかな？

コロナ、早く収まってほしい。

[608] 根津美術館

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2020 年 12 月 15 日(火)18 時 24 分 31 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



完全バリアフリー。改修時に、うちの研究室に相談してくれ、現地に行ってアドバイスをしたから。今回は、財団創立 80 周年記念特別展の国宝・重要文化財の展覧会。

すばらしいの一言！！庭は、天才の棟梁の作品。随所にバリアフリーの思想がある。

[610] 柴又帝釈天

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2020 年 12 月 18 日(金)15 時 33 分 25 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

以前このお寺の付属の幼稚園から講演を依頼されて訪問したことがある。

柴又の駅も、参道も、お寺も、寅さんだらけ。

お寺は彫刻がすばらしく、有料だけど拝観できる。

ところどころに小さな段差がある境内だけど、大きなバリアはない。

ただ、渡り廊下があまり高い位置にないので、背が高い人は頭をぶつけてしまうかな。

帰りに、とらやと亀家の草だんごを買って帰った。どちらも美味。

[613] 久米至聖廟(孔子廟)

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 1 月 26 日(火)09 時 22 分 16 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

世界中に孔子廟はある。東京の湯島聖堂も。

久米孔子廟は敷地内はバリアフリー化されている。

点字の地図やそこまでの点字ブロックがある。

しかし、大成殿（メインの建物で孔子の像がある）

の上に車いすで上がることはできない。

とてもきれいで、落ち着く場所。

[614] 対馬丸記念館

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 1 月 26 日(火)09 時 42 分 23 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

建物の外に設置されている点字ブロックには不適切の箇所があるが、記念館の内部は完全なバリアフリー。多目的トイレも設置されている。

展示内容は勉強になるが、せつない。小さな子どもたちが海の中で…

絶対に戦争をしてはいけないと改めて感じた。

嗚咽しながら展示物を見ている女性がいた。

予科練の記念館、広島の原爆資料館、沖縄のひめゆりの塔、ホーチミンの戦争証跡博物館、プノンペンのキリングフィールドとトゥールスレン虐殺記念館、ビエンチャンのコープビジターセンター、シェムリアップのアキ・ラー地雷博物館、ワシントンのホロコースト記念博物館などに行ったが、とにかく戦争は絶対にダメだと強く感じる。

[615] 池上本門寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 1 月 27 日(水)19 時 35 分 31 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

加藤清正が作らせたという長い石段。

境内にはちょっとした段差が何か所かにある。

大堂の中には車いすはいけない。

しかし、広い境内はゆったりしている。

力道山のお墓もある。

[616] 茂林寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 7 日(日)15 時 04 分 37
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

分福茶釜の館林の茂林寺。曹洞宗。

参道には 22 体のタヌキ像がずらりと

立ち並び、 海外の観光客からも人気らしい。

境内はフラットでバリアがないが、本堂の

敷居が高くて車いすでは入れない。

[617] 柏神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 7 日(日)15 時 08 分 19
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

柏駅の近くにある。

フラットな境内だけど、賽銭箱の前に

行く石段には片側しか手すりがない。

また、車いすでは無理。

頭をぶつけそうなところもあった。

[618] 宮鳥御嶽(みやとりおん)

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 10 日(水)08 時 36 分 37 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

石垣島には神社がない。

その代わりに御嶽(おん)という、

本土でいう神社のような神聖な場所がある。

だけど賽銭箱は置かれていない。

村の公事や祭事が行われる、島民にとって大切な場所。

宮鳥御嶽は知る人ぞ知るパワースポット。

境内？は平坦だけど、使えそうもない段差のあるスロープがある。

[619] 桃林寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 10 日(水)08 時 44 分 55 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

沖縄県最古の木造建造物であり、

臨済宗の寺院である桃林寺。石垣島にある。

約 400 年前に沖縄に侵攻してきた

薩摩藩により建立されたという。

門には 2 体の仁王像がある。

境内はフラットで、御朱印をもらう建物にはスロープもある。

賽銭箱の前を通っていくことになるが、

すごく残念なことに、賽銭箱の前に 6 センチの段差があった。

[620] 権現堂

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 10 日(水)08 時 53 分 15 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

桃林寺の隣にある。

琉球王朝時代から熊野三神をお祀りしているらしい。

鳥居はないけれど「神社」としての記録もあるそうな。

境内は完全フラットだけど、入口(門)には段差と

敷居がある。

[621] 聖天宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 11 日(木)15 時 47 分 21 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

坂戸市にある。

五千頭の龍が昇る聖天宮（せいてんきゅう）、国内最大台湾のお宮として有名。

龍をモチーフとした装飾・彫刻が五千頭あるらしい。よく見ると龍ではなく象もいた。

境内は平坦で、ほぼ完全なバリアフリー。賽銭箱の前まで車いすで行ける。

スロープから境内に出入りするが、そこのドアが手動だったのが残念。

写真は、天門、その次にある前殿、仏像のある本殿。

段差もあるが、そこにはスロープが設置されている。

下り階段の始まりに赤いテープが貼ってある。すべての階段。

台湾でよく見た四面仏があった。

[623] 櫻木神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 2 月 13 日(土)14 時 51 分 17 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

千葉県野田市にある。

約 30 種類、400 本の桜の木が植えられている。1 年中桜の花が咲いているので、よくマスコミに取り上げられているパワースポット。境内はほぼバリアフリー。

拝殿の左右にしっかりしたスロープがあり、一見すると、車いすでも賽銭箱の前に行けるように思えるが、床が大きな飛び石をコンクリで固めてある状態で、凸凹が大きいので、車いす使用者が単独で賽銭箱の前に行くのはかなり困難である。

トイレは素晴らしく、子ども用のトイレはデパートのトイレのように電車仕様。一般用のトイレも非常にきれい。一般用の男性トイレの個室のなかにおむつ換えのテーブルが備えられていた。残念ながら女性トイレは調べられなかった。

多目的トイレは、今まで調査した、どこの寺社仏閣のものよりもきれいで、設備が整っていた。惜しいのはドアが手動であった点。しかし、ドアはとても軽く、力を入れなくても開く。

[624] ひろしま美術館

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 15 日(月)07 時 38 分 4 秒 KD111098061138.ec-userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

調査の途中で立ち寄った。印象派などの絵があることで知られている小さな美術館。

後付けのスロープや貸し出し用の車いすが

ある。建物は段差が多い。ただし、平屋の美術館なので、階上や階下への階段はない。

ルノアールがあった。ピカソは3作品があった。

[625] 神戸神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 15 日(月)19 時 30 分 21 秒 210.168.187.134 通報 返信・引用

兵庫県たつの市にある神戸神社

（かんべじんじゃ）。

竜野駅のすぐ近くにある。

バリアフリーだが、スロープを上がって

賽銭箱の前に行く手前に約 10cm の段差がある。

また、石段に手すりがない。

石段の両側と真ん中に手すりが欲しい。

[626] 中山寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 16 日(火) 19 時 39 分 53

兵庫県宝塚市にある真言宗中山寺派

大本山の寺院である中山寺（なかやまでら）。

山の上にあるにもかかわらず、

かなりバリアフリー化されている。

さすがに石段は多いが、本堂までは

エスカレータがある。しかも上りと下りの両方。全国にはエスカレータのある寺社もあるが、ほとんどが上りのみ。その点で中山寺は優れている。石段には手すりが 3 本あるところがほとんど。五重塔は新しく、紫の色が美しい。とても立派な山門がある。阿吽の仁王像がある。車いすはそのわきを通るようになっている。支援の必要な人は申し出てほしいという看板もある。車いすの通る通路は凸凹がないように舗装されている。

多くのお堂や施設にはスロープが設置されている。

五百羅漢も見ることができる。

ただ、とても残念なのは、本堂の賽銭箱の前まで

車いすでは行けないこと。

また多目的トイレが狭くて、トイレの中で車いすで回転するのはむずかしそうだ。

[629] 一言主神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 21 日(日)17 時 07 分 34 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

言行一致の神様。一言の願い事でもおろそかにせず叶えて下さるということ。

境内は平坦だけど、拝殿の前の賽銭箱の前に段差があり、残念。

[630] 大鳥神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 2 月 23 日(火)16 時 50 分 36 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

目黒駅から近い。

「目黒のお酉さん」と呼ばれ親しまれて

いるらしい。日本武尊（やまとたけるのみこと）が

主祭神。

さすが都会の神社だけあり、石段が多い

。しかも手すりがない。あったのは 1 か所だけ。

車いすで拝殿の賽銭箱の前に行けない。

[631] 目黒不動尊

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 2 月 23 日(火)16 時 54 分 6 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

本堂のある境内に上がるには長い石段が

ある。石段には、男坂と女坂がある。

両方ともしっかりした手すりがある。

賽銭箱の前にも石段があり、

車いすでは到達できない。

[632] 櫛田神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 27 日(土)18 時 43 分 37 秒 210.173.87.190 通報 返信・引用

あちこちにスロープがあり、車いすで

賽銭箱の前に行ける。

とても感じの良い神社。

[633] 萬行寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 27 日(土)18 時 47 分 38 秒 210.173.87.190 通報 返信・引用

バリアフリーに配慮しているお寺。

手すりに特徴がある。

他の寺社には見られない手すり。

本堂に上がるスロープが急で

傾斜角が 9.7 度だった。

[634] 東長寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 27 日(土)18 時 52 分 10 秒 210.173.87.190 通報 返信・引用

福岡市にある有名な寺。たくさんの参拝者があり、お年寄りも多いが、あまりバリアフリーの配慮はない。

木製の福岡大仏がある。

階段を上らなくてはならないので、車いすなどでは難しい。

地獄絵のパノラマ？がある。詳しい説明が音声で流れてくる。

私は反省した。どの地獄へ行くのか…餓鬼道かな？

おいしいものを自分だけで食べている人が落ちる地獄らしい。

「他人のうんこを手で受ける」罰を受ける。これはきつい。

うんこをする方もきついだろうな。

[636] 筥崎宮

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 2 月 28 日(日)18 時 33 分 7 秒 210.173.87.190 通報 返信・引用

鳥居から拝殿まではフラットだが、拝殿の入り口に段差があり、賽銭箱の前に行けない。

社務所には障害者用駐車スペースとスロープが

あった。

落ち着いた良い雰囲気の神社だ。

[637] 香椎宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 28 日(日)18 時 42 分 12 秒 210.173.87.190 通報 返信・引用 編集済

境内に入るためのスロープはあり、案内板が

ある。そこは車が通る道でもあり、角度が急。

境内のスロープは角度が 6 度程度。賽銭箱の

前まで車いす使用者は行ける。

赤ちゃんのお宮参りの家族が多かった。とにかくかわいいし、おじいちゃん、おばあちゃんが嬉しそう。他の神社と大きく異なっているのは狛犬。顔が小さい。身体の大きさとのバランスが悪い。身体は筋骨隆々。パワースポットとして有名なようだ。

[638] 南蔵院

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 2 月 28 日(日)18 時 46 分 45 秒 210.173.87.190 通報 返信・引用 編集済

涅槃像で有名な南蔵院。参拝者というか、観光客が多かった。

山の中腹にあるので段差が多いが、できるだけスロープを設置している。

しかし、角度が急だった。12.1 度。

涅槃をはじめ、いろいろな仏像があり、見ごたえがあるお寺だ。

[639] 香椎　薬師堂

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 1 日(月)05 時 22 分 35 秒 210.173.87.190 通報 返信・引用

香椎宮の参道の途中にある。

薬師如来が2体、観音菩薩が31体、

地蔵菩薩が1体。

急な坂で段差があるので車いすでは難しいが、

手すりがあるので高齢者は参拝できる。

[640] 福岡市赤煉瓦文化館

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 1 日(月)11 時 51 分 23 秒 om126204197160.6.openmobile.ne.jp 通報 返信・引用

国指定の重要文化財。明治時代日本生命保険株式会社九州支店として竣工。

明治の建物だからバリアフリーではない。

[641] 福岡 住吉神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 1 日(月)11 時 56 分 30 秒 om126204197160.6.openmobile.ne.jp 通報 返信・引用

全国 2 千数百社ある住吉神社の始祖。

大阪の住吉大社・下関の住吉神社とともに

「三大住吉」の 1 つらしい。

境内は平たんであるが、拝殿の前には

石段があり、車いすでは賽銭箱の前まで行けない。

古代の相撲取りの像とのぞき稲荷が魅力的。

[643] 東京カテドラル聖マリア大聖堂　その1

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 6 日(土)14 時 49 分 14 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

世界的にも有名な日本の建築家・丹下健三氏

の設計によって 1964 年に建設された教会。

きれいで、荘厳。パイプオルガンの音色を

聞きながら、自分を反省した。最近はよく反省する。

外にあるルルドの洞窟も見学した。

小聖堂に至る経路のスロープは素晴らしい。

傾斜角は緩やかで、途中に踊り場がある。

このようなスロープは他の歴史的建造物で

見たことがない。

大聖堂の中にもスロープがあり、横にある

階段には手すりと段の縁に黄色のテープが

貼ってあった。点字ブロックは古く、不適切な箇所が数か所あった。

建物の入り口の警告ブロックの上に足ふきマットが置かれていた点が

最もダメなところ。グレーチングなどでブロックが途切れている点も残念。

[647] 御岩神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 7 日(日)16 時 22 分 47 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

日本最強クラスのパワースポットと言われている。

日立市にある。

確かに、神々しい雰囲気がある。

バリアフリーではない、砂利道の、長い長い坂。

歩きにくい石段。

しかし、拝殿までは車いすでも到達できる（体力のある支援者が必要！）

引き付けられる何かがある。

[651] 浅草神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 3 月 10 日(水)15 時 12 分 25 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

浅草寺本堂東側にある神社。

国指定の重要文化財。

境内は平坦でバリアフリー。

拝殿には木製スロープが設置されており、

賽銭箱の前まで車いすで行ける。

[652] 豊川稲荷東京別院

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 10 日(水)15 時 22 分 50 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

赤坂豊川稲荷とも呼ばれている。

曹洞宗の寺院。愛知県豊川市にある豊川稲荷　妙厳寺の直轄別院。飛び地境内というらしい。すごく離れた飛び地だな。

元赤坂という都内有数の一等地あるので境内は狭い。

しかし、本堂に上がるスロープが左右に設置してありバリアフリーに配慮されている。

敷地いっぱいにいろいろな境内社などがあり、通路は狭い。

狐の像がたくさんある。

[653] 猿田彦神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 14 日(日)18 時 42 分 28 秒 210.173.88.166 通報 返信・引用

あまり広くない境内。

本殿の賽銭箱の前に行くためのスロープが

ある。少し角度が急だけど。

本殿の手前にあるのが写真の八角形の石柱、

方位石。

猿田彦神社で最もパワーが集中するポイントらしい。

[654] 伊勢神宮　外宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 14 日(日)18 時 47 分 32 秒 210.173.88.166 通報 返信・引用

どうしても行かなくてはならなかった伊勢神宮。

寺社仏閣のバリアフリー調査の研究は３月末。

間に合った。

そして残念なことに、正宮はをはじめ、どの宮も石段が多く、バリアフリーではなかった。

正宮は入口から出るようにすれば車いすでも行けるが、そこまでは砂利道で行きづらい。

[655] 伊勢神宮　内宮

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 3 月 14 日(日)19 時 00 分 11 秒 210.173.88.166 通報 返信・引用 編集済

すごい人出だった。

関東は緊急事態宣言が出ているが、

三重は出ていない。

バリアフリーの配慮はほとんどない。

石段にも手すりは少ない。

手すりはすべて木製でつかみにくい。長い砂利道を車いすで行くのはつらい。

全国でも珍しく、電動車いすの貸し出しがある。実際に多くの人が借りていた。

予約はいらないという。たくさんの台数があるようだ。これらの点は素晴らしい。

車いすの男性と家族の方にお話を伺った。

石段が多く、お参りできないことはわかっているけど、電動車いすの貸し出しもあるし、家族で出かけてきたとおっしゃっていた。京都から来たということだった。

車いす使用の知人の女性が「お寺や神社は、私たちが賽銭箱の前に行って手を合わせることができない場所だとあきらめている。家族で行っても『私の分もお祈りしておいて』と言って、石段の下でひとりで待っていることが多い。だからあまり行ってみたい場所ではない。」と言っていたことを思い出した。

せめて賽銭箱の前まで行けて、手を合わせることができる神社、お寺であってほしい。

[656] プラットホーム

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 14 日(日)19 時 08 分 13 秒 210.173.88.166 通報 返信・引用

視覚障害者のホームからの転落は、線路に落ちることよりも、電車とホームの間に落ちて挟まってしまうことの方が頻度が多い。

最近は、車両と車両の間に、転落を防ぐためのカバーを

つけているのが普通になっているが、近鉄の車両で、カバーがついていない箇所があった。久々に見るリスク箇所。

視覚障害者は、ドアの部分と間違えて足を踏み出すらしい。今、行っている研究で、視覚障害のある多くの人から話をうかがっているが、転落例の大半はこのケース。少なくても骨折程度のけがをする。何とかしなければいけない。

[657] 豊川稲荷本院

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 15 日(月)20 時 31 分 24 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

豊川市にある本院。

広い境内。車いすで賽銭箱の前には行けないが、手水舎や狐塚には行ける。

すごい数の狐の像。

[659] 羽田神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 19 日(金)18 時 55 分 26 秒 210.224.38.82 通報 返信・引用

境内はフラットだけど、拝殿の賽銭箱の

前には石段がある。

飛行機関係の参拝者が多いようだ。

[660] 穴守稲荷神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 19 日(金)18 時 57 分 57 秒 210.224.38.82 通報 返信・引用

拝殿の賽銭箱の前には車いすで行けない。

たくさんの鳥居の下はフラットだけど、拝殿の

前には 10cmの段差がある。おしい！！

[661] こんぴらさん

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 20 日(土)19 時 23 分 10 秒 210.173.68.14 通報 返信・引用 編集済

寺社仏閣のバリアフリー調査を行うという研究テーマで某財団から研究助成金をいただいている。昨年からすごい数の寺社仏閣、お城、歴史的建造物に調査に行った。

今月末で研究期間が終わるので、あせって未調査のところに行っている。

やっと調査ができた金刀比羅宮。石段登りに備えて、ここ 1 週間はウオーキングの距離を2倍近くに伸ばしていた。杖を 100 円で借りて、登って調査をした。

そもそも石段が長いので、車いす使用者や杖使用者では、本殿までは到達できない。

他の寺社仏閣で見かけるような高齢者はあまりいない。でも、子どもは多い。

子どもは体重が軽いので、上への移動は思うほどきつくない。

もちろん石段にはほとんど手すりはない。

上りと下りを分けているロープにしがみついて登っている年配の女性がいた。

あぶない。気持ちはわかるけど。。。

感心したのは、すべての石段のふみ面の端を少しだけ削っているので

降りるときに、段のふちがよくわかる。

これはこの神社以外で見たことがないバリアフリーの工夫だ。

ただただ、とにかく手すりがほしい。

[662] 善通寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 3 月 20 日(土)19 時 29 分 26 秒 210.173.68.14 通報 返信・引用

行ってよかったと素直に思った善通寺。平坦なところにあるので、境内はバリアフリーであるし、いくつかのお堂はスロープがついていて、賽銭箱の前に車いすで行ける。

きれいな五重塔、表情・表現が豊かな五百羅漢。

五百羅漢さんたちは、一人ひとりに味があり、見入ってしまった。

[663] 岡山の西大寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 3 月 22 日(月)06 時 00 分 21 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

日本三大奇祭の 1 つである西大寺会陽の行われるお寺。

平坦な境内だけどバリアフリーの配慮は少ない。車いすで賽銭箱の前に行けない。

本堂に上がる石段は急で、正面の石段には手すりもない。

でも三重塔やお堂の雰囲気はとても良い。

[667] 紀三井寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 3 月 29 日(月)21 時 34 分 36 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

桜で有名な和歌山の紀三井寺。満開の桜は素晴らしかった。

長い石段。手すりはあるが、ちょっと長い。

中腹に駐車場がある(2 時間 1000 円)。そこから本堂までエレベータもあった。

珍しいことに、障害者用駐車スペースと点字ブロックも。

なぜか点字ブロックがエレベータの前だけに。。。いらんと思う。

大きな千手観音に「煩悩を捨てられる」ことをお祈りした。

[670] 点字ブロックのいろいろ

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 4 月 11 日(日)10 時 45 分 9 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



最近、精力的にフィールド調査をしている。

しかし、コロナの雲行きが怪しくなったので、

今後の調査予定を見直して、いくつかの調査を

取りやめている。

何の調査で、どこに行っても、点字ブロックの

ことは見ている。

間違った設置やおかしな設置を見つけた時には、やった～という感じでうれしいが、

それを改善してもらわなければいけない。

1 枚目の写真は、国会議事堂の近くの交差点にある、横断歩道の中央分離帯(中洲)にあるもの。警告ブロックを設置すべきところに誘導ブロックがある。

写真には出していないが、国会議事堂の正門の前のブロックにも不備がある。

日本の中心にあるブロックが間違っているのは言語道断だけど、誰も気がついていない。

2 枚目の写真は那覇市内のもの。なぜ、突然に警告ブロックが設置されているのか。

警告すべきものは何もない。不必要な探索をさせてしまう、かなりひどい設置状態。

3 枚目は明石駅前のバス停にある掲示。

西日本には「点字ブロックの上に立たないで！」という掲示をよく目にする。

点字ブロックの上に立っている人は視覚障害者の移動のバリアになるから。

でも、こういう掲示は関東ではほとんど目にしないなぁ。

多くの人が点字ブロックの上に立っているけど…

[671] 関東にもありました

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 4 月 14 日(水)17 時 33 分 32 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

大宮駅の東武線の切符売り場の近く。

だんだんと増えてきてうれしいですね。



[673] 布施弁天

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 5 月 1 日(土)14 時 06 分 8 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

柏市布施にある弁天様。

自転車で行った。往復 3 時間以上かかった。

長い石段がある。

手すりはあるが金属製で、真夏は熱くなりそうだ。

石柱と組み合わせた手すりがあった。珍しい。初めて見た。そして持ちにくい。

本堂に上るのに、木製スロープがある。下りが横の梁が足のつま先に当たるので、足が痛くなる。残念。三重塔や観音様もあって、立派なお寺だった。

[679] 松山城のバリアフリー調査

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 6 月 19 日(土)17 時 11 分 46 秒 M111108220116.v4.enabler.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

ずっと行きたかった、行かなければならなかった愛媛県の松山市に来ています。

観光資源である松山城のバリアフリー調査を行いました。

そもそも山の上にあるお城なので、天守に上がるのは大変ですが、ロープウエイやリフトも

あります。リフトとはスキー場で使われるような 1 人乗りのものです。

下から車いすでスロープを上がる人は少ないと思いますが、溝や段差を解消する板のスロープが随所に設置されています。

杖を突きながら階段を上っている高齢者もたくさんいます。

[680] 愛媛県美術館

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 6 月 19 日(土)17 時 15 分 49 秒 M111108220116.v4.enabler.ne.jp 通報 返信・引用

印象派の展覧会が開かれていました。どうしても見たかったので、休憩時間に行きました。

ルノアールは 2 枚ありました。モネの睡蓮もありました。

トイレには、視覚障害者の誘導のための歩導くんが設置されていました。どうかな？

[682] 調査再開

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 6 月 26 日(土)15 時 24 分 54 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

姫路駅で調査をしました。

姫路で少し時間があったので、公園のベンチに腰かけて、姫路城を見ながらボーとしていました。約 1 時間。とても贅沢な時間。

[683] 日本最東端の点字ブロック

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 6 月 30 日(水)05 時 58 分 10 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



これまで、日本最北端の点字ブロック（稚内の日本最北端の記念碑の前）、最南端の点字ブロック（波照間島の空港の待合室）を調べてきた。

今回は最東端。納沙布岬にある北方館の点字ブロック。

9 月に、最西端（波照間島）に行く予定。来年の点字ブロックの英文書籍の出版のための資料集め。

点字ブロックの設置の仕方にはいくつかの間違いがあったが、北方領土の詳しい説明がある資料館に点字ブロックがあったのは感慨深い。根室市内にはロシア語の看板もあった。

[684] 日本最東端の駅

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 6 月 30 日(水)06 時 04 分 42 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済



日本最東端の駅は、知る人ぞ知る、そして人気のある「東根室駅」。ただし無人駅。

木製のプラットホームがあるが、点字ブロックやもちろんホームドアなどはない。

階段を上がってきたらそのまま線路に落ちるかも。

視覚障害のある鉄ちゃんはくれぐれも気をつけて。

[685] 日本最東端の駅

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 6 月 30 日(水)06 時 07 分 3 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

ところが根室駅は日本最東端の有人駅。

いろいろあるね～。

[688] 目黒の目的外使用の点字ブロック

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 7 月 12 日(月)16 時 05 分 48 秒 p7140033-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

目黒川にかかる橋の上。きれいなタイル。

なぜここに誘導ブロック？　アート？

[689] 目黒不動尊　２回目

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 7 月 12 日(月)16 時 09 分 44 秒 p7140033-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

目黒不動尊は２回目の調査。

緊急事態宣言下なので、全く人はいない。

長い石段があるが、使いやすい手すりがある。

[690] 目黒大黒天　大圓寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 7 月 12 日(月)16 時 15 分 47 秒 p7140033-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

阿弥陀堂に車いす使用者用のスロープがある。珍しい。

しかし、非常に残念なことに、傾斜角度が 14.4 度と、

恐ろしく急だ。

落ち着いた良いお寺。

[691] 五百羅漢寺（目黒）

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 7 月 12 日(月)16 時 21 分 8 秒 p7140033-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

ずっと行きたかった五百羅漢寺にやっと行けた。

目黒不動尊の近くにある。

バリアフリーにとても配慮されたお寺。

しかし、入口に 1 段の段差があったりして、非常に残念な箇所もある。

じっくり羅漢さんを見せていただいた。

『らかんさんのことば』という冊子も買った。

とにかく、反省ばかりをした。

過去の自分と、今の自分を。

羅漢さんは写真撮影禁止だったので、

映像で放映されている画面を写真で撮った。

[692] 青物横丁駅

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 7 月 12 日(月)17 時 28 分 27 秒 p7140033-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

「エスカレータを歩かないでくれ」という

掲示が 4 つもあった。

京浜急行の駅には他の路線の駅よりも、

エスカレータ歩行禁止掲示が多いが

1 つのエスカレータに 4 つもあるのはすごい。

床に1つ、壁に 3 種類。

でも、歩く人は多い。

[694] 門司港駅

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 7 月 13 日(火)19 時 07 分 49 秒 pl87020.ag2001.nttpc.ne.jp 通報 返信・引用

調査のために門司港駅に行ったら、多くの鉄道ファンの人たちがいた。

ななつ星というのが、いつものとは異なる機関車でけん引されるということだった。

知らんけど。。。。

[695] 亀山八幡宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 7 月 13 日(火)19 時 10 分 52 秒 pl87020.ag2001.nttpc.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

門司港からの船着き場の近くにある下関の神社。

ふく（下関ではフグのことをふくという）の像がある。きれいな神社。

[696] 赤間神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 7 月 13 日(火)19 時 17 分 33 秒 pl87020.ag2001.nttpc.ne.jp 通報 返信・引用

壇ノ浦の戦いにおいて幼くして

亡くなった安徳天皇を祀るそうな。

『耳なし芳一』の舞台。

朱のきれいな神社。

[697] 小倉祇園八坂神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 7 月 14 日(水)15 時 23 分 36 秒 om126237028112.9.openmobile.ne.jp 通報 返信・引用

小倉城の城内にある神社。

大きな楼門。

拝殿には板のスロープ。

階段のエッジには赤と青の色。

車椅子で賽銭箱の前に行けるという事実は大切。

[698] 小倉城

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 7 月 14 日(水)15 時 27 分 31 秒 om126237028112.9.openmobile.ne.jp 通報 返信・引用

段差を少なくして、坂を多くしている。

城の入り口付近まで自動車で行けそうだ。

入り口には石段があるが、昇降機があった。

城の事務所？のある建物の点字ブロックが・・・

残念！

[699] 旦過市場

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 7 月 15 日(木)07 時 37 分 43 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

昭和レトロで有名な、小倉の旦過市場に

行った。

少し寂しい。

[700] 彦根・護国神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 7 月 18 日(日)18 時 56 分 8 秒 KD106184138246.ec-userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

彦根城の城内にある護国神社。

スロープがあり、一見バリアフリー化

されているように見えるが

小さな段差があちこちにあり、車いすで

賽銭箱の前に行くのは困難だ。

[701] 彦根城

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 7 月 18 日(日)19 時 01 分 6 秒 KD106184138246.ec-userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

城はどこでもバリアだらけ。

大阪城などのように、観光地化されているところはバリアフリーだけど、地方のお城はそういうわけにはいかない。

天守には多くの石段があり、城内の階段は急で、一般の人の移動も大変。

だから、ひこにゃんも謝っていた。

[702] 永平寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 7 月 19 日(月)19 時 41 分 56 秒 KD106184158182.ec-userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



福井県の永平寺。

ずっと調査したいと思っていたお寺。やっと行くことができた。

山にあるので、バリアフリーではないと思っていたが、いろいろな配慮があって驚いた。

たくさんの建物を見て回れるが、途中までであるけど、車いすルートが床に示されている。

山門を入るところにはスロープがあり、別ルートでエレベータでは入れる。

そのルートには点字ブロックもある。これは余分だ。

視覚障害者は石段を使って門から入れるから。

車いすルートに点字ブロックを設置するとそれがバリアになる。

手水舎に点字ブロックがある。

200 以上の寺社仏閣を調査してきたが、これは初めてだった。

絵天井の間は畳敷きで、一般の人はスリッパを脱がなくてはならないが、車いすはそのまま上がってよいという掲示がある。

車いすで利用できるトイレがあるが、車いすルートから外れた場所にある。階段の上にあるのはまずい（案内はないが、ずっと回り込めば車いすでも行きつくことはできる）。

[704] 金沢城

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 7 月 19 日(月)19 時 50 分 10 秒 KD106184158182.ec-userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

金沢城は石垣を見るところ。先週のブラタモリでもやっていたが、とても勉強になった。

外から見るので、バリアはほとんどない。

[705] 金沢　石浦神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 7 月 19 日(月)19 時 54 分 0 秒 KD106184158182.ec-userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

楽しい神社。縁結びの神様として有名。

おみくじの小径や絵馬の小径があった。

バラの花で飾った花手水がとてもきれいだった。

[706] 金沢　尾山神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 7 月 19 日(月)19 時 57 分 18 秒 KD106184158182.ec-userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

前田利家を祀っている尾山神社。

精悍な狛犬。

取付け位置が悪く、とても使いにくい手すり。

尾山神社の神門（しんもん）は重要文化財。有名。

和漢洋の建築様式を取り入れているそうな。

神門の最上階はギアマンと呼ばれている。

見る角度によって、いろいろな色が見える。

5 色のガラス板がはめ込まれているという。

[708] 高岡　瑞龍寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 7 月 20 日(火)17 時 56 分 36 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

写真の山門、仏殿、法堂は国宝。

車いすが通行できるように木製のスロープが用意されている。

すばらしいのは、事前に連絡しておくと、仏殿や法堂にも車いすで入れるように

スロープを設置しておくとのこと。

「車いすの方も、遠慮せずにおいで下さい」というお話をうかがった。

これこそ「ひとによるバリアフリー」だ。

すばらしいお寺。行ってよかった。

[709] 高岡大仏

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 7 月 20 日(火)17 時 59 分 0 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

住宅地に突然現れる高岡大仏。

胎内に大きな仏頭。

境内に入るのにスロープあり。

[712] 関西のエスカレータ

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 7 月 27 日(火)10 時 20 分 54 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

「エスカレータを歩くな」というポスターや掲示は関東よりも少ない。

鉄道駅にはほとんどない。「盗撮は犯罪です」という掲示は多いけど。

梅田の地下鉄のエスカレータの横には、「歩くな」と「横に並べ」の 3 つの掲示があった。珍しい。

関東とは異なり、立ち止まって乗る人は左側に寄る。そして右側を歩く人は多い。

小さな子どもと乗るときには、子どもの手を取って、横に並んで乗るのが最も安全。

そして、見ていてなごむ。癒される。

[714] 府中の大國魂神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 8 月 7 日(土)19 時 22 分 18 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

参道から拝殿まで段差が全くない神社。

すばらしくバリアフリー。

[725] 久々に見たひどい駐車

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 9 月 6 日(月)08 時 31 分 0 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

ウオーキングの途中で発見。コンビニの駐車場。

2 台のトラックの荷台が点字ブロックの真上にある。

荷台の下には空間があるので、トラックの存在を白杖では検知できない。

顔を荷台にぶつける事故につながる。

私は昔、盲学校の近くで、視覚障害者が荷台に顔をぶつけて血だらけになっていた事故に遭遇したことがある。

一般の歩行者も歩道を通りにくそうにしていた。

運転手に注意しようかと思ったが、相手は複数だし、けんかになって、私が相手をコテンパンにやっつけたらまずいので、注意するのはやめた。

[727] 鉄道駅のバリアフリー調査

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 9 月 11 日(土)05 時 20 分 18 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

私はよくマグロのようだと言われる。

それは、体型のことじゃない。

まぁ、体型も脂ののったマグロのように、

肥満型ではある。



ずっと泳いでいないと死んでしまうという意味。私も、いろいろな調査でずっと動いていないと、とても調子が悪い。

関東には緊急事態宣言が出ているので、人流を抑える意味でも、じっとしていることが求められている。なので、この 1 か月間、ほとんど在宅勤務。つらい。時々、無目的に自転車に乗っている。

グーグルアースで、世界の道を見て、点字ブロックやスロープを調べている。

実際には現地に行っていないのに、何度もグーグルで調べていると、行ったことがあるような錯覚を持つ。

昨日、関東はとても暑かった。チャンスだと思った。暑いと人はあまり外出しない。しかも平日。人があまり外にいない時間、つまり最も暑い時間に、駅のバリアフリー調査に出かけた。案の定、汗がダラダラ出た。そして電車はガラガラ。

東武柏駅、JR 柏駅、JR 上野駅、JR 赤羽駅、JR 東十条駅の調査をした。

特筆すべきは東十条駅。

京浜東北線の上りと下りの両方の島型のプラットホームは、片側にはホームドアがあり、もう一方にはホームドアがない。つまり視覚障害者が錯覚を起こしやすい構造になっている。「あっ、電車が来た」と慌てた視覚障害者が階段を駆け下りて、誘導ブロックに従って移動して、ホームドアのない方に突き進む。電車は逆側のホームドアの方に着いている。ということが起こる。

実際に、視覚障害者へのヒアリング調査で、このような場面でのヒヤリハット体験が複数上がっている。

やはり、バリアフリー調査は現地に行って、バリア発見型フィールドワークを行わないと難しい。

[729] 有楽町線護国寺駅

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 9 月 19 日(日)09 時 06 分 32 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



私たちは、視覚障害者のプラットホームからの転落防止のためには、プラットホーム上の移動は、線路に近い位置に設置されている警告ブロックを手掛かりにするのではなく、プラットホームの中央部に誘導ブロックを設置して、それを手掛かりに移動するようにすべきであると言ってきた。

全国でもそのような構造になっている駅はあるが、数は少ない。

有楽町線護国寺駅は理想的である。ホームドアもある。

中央部を移動していると並んでいる人にぶつからなくてすむ。

護国寺駅の近くには筑波大学付属視覚支援学校があるので、視覚障害者の利用が多い。

なので、キューアールコードを利用した誘導装置もある。スマホを利用するものであり、現時点ではいくつかの駅に設置されている実験段階のものである。

私もよく護国寺駅を利用する。護国寺に参るのと群林堂に行くために。

群林堂は東京三大豆大福の店の一つ。並ばないと買えない。

[732] 東武浅草駅の頭端式プラットホーム

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 9 月 23 日(木)13 時 45 分 3 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

始発・終着駅の頭端式プラットホームでは、視覚障害者の線路への転落事故が起きやすい。そこで、東武浅草駅を調査した。たしかに、転落の危険性がある箇所を見つけた。

[733] 東急五反田駅、東急旗の台駅

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 9 月 26 日(日)15 時 12 分 49 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

東急五反田駅と東急旗の台駅のプラットホームには、

視覚障害者が移動するための誘導ブロックが設置されている。

この駅を利用している視覚障害者は「とても安心で助かる」と言っている。

上の写真が五反田、

下が旗の台。

[734] 浄真寺の九品仏

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 9 月 26 日(日)15 時 29 分 0 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

調査で東急線の九品仏駅に行ったので、浄真寺にお参りした。紅葉で有名だ。

閻魔さまに「今できることを明日に延ばすな。今、行え」というお告げをいただいた。

お賽銭を入れたらテープでお告げが流れてくる仕組みになっている。ありがたい。

手を合わせて、声に出して「南無阿弥陀仏」と念仏すれば救われるらしい。地獄は嫌だな。

本堂のご本尊も少しだけブルーハットなのかな。

でも九品仏ほどは青くない。下品堂が修理で閉じていたので、9 つの仏さまのうち 6 つだけ拝んだ。閻魔堂、総門、仁王門、本堂のどの手すりも初めて見る形のものだった。

それぞれ仏教的な意味があるらしい。

[737] 困虫(こんちゅう)図鑑

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 10 月 3 日(日)08 時 26 分 46 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

エスカレータを歩いてはいけない。

[738] 大阪豊中の服部天神宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 10 月 9 日(土)05 時 19 分 35 秒 fsa056f788.oski005.ap.nuro.jp 通報 返信・引用

足の神様として有名。サッカーのお守りなどが売られていた。

それほど広くない境内だが、バリアフリー。

段差がない。車いすでも賽銭箱の前まで行ける。

きっと足の神様だけに、歩くことに困難がある参拝者が多いんだろう。

[739] 踏切内のエスコートゾーン

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 10 月 9 日(土)13 時 26 分 31
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

先日、エヌエチケイの記者さんに踏切に

エスコートゾーンを設置している場所が

あることを教えてもらった。

聞くと、どうしても見たくなる。だから、見てきた。

関東にはないらしい。関西の三カ所。上から、阪急線・服部天神駅そばの踏切、

真ん中は、南海線・樽井駅から歩いて 10 分ぐらいのところにある踏切、

下は、南海線・二色浜駅の構内にある、上りホームと下りホームを結ぶ踏切。

手前の警告ブロックの上にいれば「踏切の中にいない」ことがわかり、安全。

エスコートゾーンの上にいれば、踏切の中か、外でも遮断棒ギリギリのところにいることに

なるので危険。ということがわかる。

棒が上から降りてきて、頭に当たったらかなり痛い。

[740] 北海道のポスター

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 10 月 18 日(月)08 時 44 分 34 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

一昨日、昨日と北海道の旭川、札幌に行って

いくつかの調査をしてきました。

ゲームセンターの高齢者、

駅プラットホームの点字ブロック、

旭川空港のバリアフリー状況、

エスカレータの利用状況（歩く人の実態）、

弱視者の商品の見方、

歩行がうまい全盲者の歩き方などです。

本州では見られない歩きスマホ防止や

エスカレータの使い方のポスターがありました。

[741] 岡山神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 10 月 24 日(日)15 時 11 分 40 秒 p7632207-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

今はどこの神社も七五三で大賑わい。かわいい子どもたちが、着慣れない着物で、お参りに来ている。岡山神社は段差が多い。

境内には、駐車場から入れるが、賽銭箱の前に車いすでは行けないようだ。

[742] 岡山駅吉備線ホームの危険

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 10 月 26 日(火)10 時 35 分 59 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

岡山駅の吉備線ホームは津山線と共有。

階段で下りてきたら、誘導ブロックで電車につないでいるが、ない方線ブロックにつないである場所は電車のすぐ前の、車両のない箇所である。

急いで下りてきた視覚障害者が、ドアの部分と間違って足を出して、線路に落ちる危険がある。津山線の方も、ほぼ同じ状況だ。このような構造のホームは全国にある。

視覚障害者が急いで電車に乗ろうとした際に、確認を十分にしないと転落してしまう。

それは「視覚障害者の責任だ」とは言えない。転落してしまう構造にしていることが問題。

[743] 本願寺西山別院

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 10 月 30 日(土)19 時 02 分 56 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

京都市桂にある。西本願寺の 4 つある別院の 1 つ。静かなお寺。

[745] 日本最西端の点字ブロック

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 11 月 3 日(水)07 時 24 分 42 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

現在、石垣島と与那国島のバリアフリー

調査をしている。

昨日は与那国島を車と徒歩で調べた。

日本最西端の点字ブロックは

久部良簡易郵便局にあるブロック。

これで最北端（稚内の最北端の碑の前）、

最南端（波照間島の空港）、最東端（根室の最東端の碑の近くにある北方館）を含めて、4箇所を調べることができた。

[746] 与那国島のいろいろ

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 11 月 3 日(水)07 時 29 分 7 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

日本最西端の碑。

花もとてもきれい。

見たことがない花もいくつかあった。名前がわからない。

ブーゲンビレアとハイビスカスはわかった。

ブーゲンビレアの赤い部分は花ではなく、葉の一種だってことは知らなかった。

[748] 与那国島の浦野墓地群

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 11 月 3 日(水)07 時 38 分 22
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

世界の墓地を回っている私としても、

すごく驚いた与那国島の墓地。

沖縄の他の地域の墓に比べて、

一つの墓のサイズが大きい。

亀甲墓のサイズが大きい。

青い海と空があり、気持ちの良い墓地。

[749] 与那国空港の点字ブロック

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 11 月 3 日(水)07 時 40 分 29
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

横断歩道前の警告ブロックの中央部がない。

はがれているのかと思ったが、埋め込み式だった。なぜなんだろうか？

[750] 与那国島の驚き

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 11 月 3 日(水)07 時 47 分 6 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

道路や展望台の近くに、たくさんの馬がいる。市街地にはいない。

自由に歩き回っている。

ヨナグニウマ。町の天然記念物。

それはいい。楽しい。

しかし、馬糞が問題。

歩道にも車道にも、これでもかというほどの馬糞。

ずっと下を向いて歩かなくてはならないし、車の運転は馬糞を踏まないで進むドライビングゲーム。

エジプトのピラミッドの周辺を思い出した。ピラミッドを見ていると、ラクダの糞を踏むことになるので、ずっと下を向いて歩いていた。

[751] 最西端の神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 11 月 4 日(木)11 時 20 分 42 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

最西端の神社として、いろいろなところで

与那国町役場の近くの十山神社（とおやま

じんじゃ）が紹介されているが、

本当の最西端の神社は最西端の碑の

近くにある金刀比羅宮ではないかと思う。

十山神社よりも小さい。

[752] 与那国島のいろいろ2

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 11 月 4 日(木)11 時 22 分 53 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

十山神社。

マンホールのふた。

最西端のオス山羊。無口。

[753] 盛岡の点字ブロック

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 11 月 7 日(日)19 時 32 分 3 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



視覚障害者が困った時に白杖を少し上げて合図する「エスオーエス シグナル」のことが、盛岡市内の路上に掲示してあった。珍しい。この路上掲示は初めて見た。

駅前でも不適切なブロックの配置があった。曲がる部分に警告がほしい。

モザイク状態のブロックは意図的ではなく、きちんと色を合わせていない結果だと思う。駅前なので、もう少し景観に配慮すればいいのに。

[754] 盛岡神子田朝市

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 11 月 7 日(日)19 時 39 分 27 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

有名な盛岡の朝市に朝早く起きて

歩いて行った。

念願だった「ひっつみ汁」を食べた。

初めての食感。

[755] 盛岡八幡宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 11 月 7 日(日)19 時 43 分 28 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

バリアフリーに配慮してある大きな神社。

車いすで賽銭箱の前に行ける。

花手水も紅葉も、とてもきれいだ。

[756] 盛岡の紅葉

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 11 月 7 日(日)19 時 45 分 41 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

一言で紅葉と言っても、

いろいろな赤や黄色がある。

きれいだ。

[757] 桜山神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 11 月 7 日(日)19 時 49 分 0 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

盛岡市内にある。

スロープが設置されているのだが、

その角度が急だった。

[758] 報恩寺の五百羅漢

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 11 月 7 日(日)19 時 55 分 49
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

私は五百羅漢が好きで、目黒の天恩山五百羅漢寺や香川の善通寺など、今まで何箇所かのお寺に行ったことがある。

香港にも見に行ったことがある。

今回は盛岡の報恩寺の五百羅漢。

すばらしかった。

マルコポーロやフビライハンもいた。

[759] 盛岡東警察署の点字ブロック

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 11 月 8 日(月)04 時 46 分 38
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

スロープの上に点字ブロックを

設置している誤り。

その上、スロープの途中に自転車

置き場があり、点字ブロックの上を

自転車が走行している。そして、破損してもそのまま。何重ものミス。

[760] 山手線の駅プラットホームのくし状ゴム

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 11 月 8 日(月)15 時 56 分 21 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

山手線駅のプラットホームの車いすが

電車に乗降する入口が 2 か所ある。

そこにはプラットホームと電車の隙間を

縮小するためにくし状ゴムが設置されている。

写真の赤線で囲んでいる部分である。

このくし状ゴムは車いすの乗降に役立つだけではなく、視覚障害者が隙間にはまり込むのを防ぐことにも役立つ。

視覚障害者は、線路への転落よりも、この隙間への「はまり込み」の方が多い。

駅員による下手な手引きのせいでこの隙間に片足を落とし、骨折した全盲の知人がいる。

[761] こまつの杜

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 11 月 14 日(日)15 時 10 分 34 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

石川県の小松駅の隣にある、世界的な

企業である「コマツ」の社屋のそばにある公園。

はたらくくるまの大きさに驚いた。

ダンプカーとショベルカー。すごい。

歩いている人と比べるとわかる大きさ。

[763] プラットホームのイス

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 11 月 23 日(火)11 時 00 分 28 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用





視覚に障害がある人、特に白杖使用者は、鉄道プラットホームのイスの向きがバラバラになってきたことに戸惑っているようだ。

酔客の線路への転落防止のために、各鉄道会社はイスを線路と直角になるように置いたり、向かい合わせに配置したりしている。

視覚障害者の歩行のためには、プラットホームの上に物が少しでも少ない方が良い。

でも、高齢者や下肢に障害がある人にはイスは必要だ。

悩ましい。

[764] 浦佐毘沙門堂

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 11 月 25 日(木)16 時 53 分 59 秒 p7168162-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

パワースポットとして有名。

段差が多いので、車いすでの参拝はきびしい。

総門の前の石段にある手すりはトリプルタイプ。

寺社では珍しい。

[765] 新幹線・浦佐駅の不思議

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 11 月 25 日(木)17 時 09 分 19 秒 p7168162-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

ホームドアはなく、ホーム柵。

いろいろなタイプの車両が停まるので、柵の開き箇所は変則的。

驚くのは自由席車両の停車位置にはホーム柵がないこと。

視覚障害がある人には「危険プラットホーム」。

[766] 羽後本荘駅

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 11 月 26 日(金)19 時 06 分 15 秒 p7168162-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

今日は秋田県の羽後本荘駅の調査をした。

遠かった。

この駅には JR と由利高原鉄道鳥海山ろく線のホームがある。

島式ホームの片側が JR、もう一方が由利高原鉄道。

JR には点字ブロックがあるが、由利高原鉄道には点字ブロックがない。

おかしい。

由利高原鉄道の終点の駅の近くに、知り合いの全盲の人が住んでいる。

よく電車に乗る人なので、困るだろうな。

由利本荘市の教育委員会理科教育センターに佐藤和広元校長がいる。

大学時代からの友だち。同じ年なのに、佐藤校長は髪の毛や眉毛が黒々している。

突然訪問したが、元気そうだった。よかった。

時々体調を崩しているから。

[767] 信州松本の深志神社 投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 11 月 27 日(土)15 時 31 分 40 秒 p7168162-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

学問の神である「天神さま（菅原道真公）」を

祀る深志神社。

松本駅から徒歩で 20 分弱。

ちらほらと七五三のお参り。

境内は平たんだけど、拝殿の賽銭箱の

前には段差がある。

[768] 青森のワラッセ 投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 11 月 28 日(日)19 時 57 分 36 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

迫力のあるねぶたが並んでいる。

駅の調査に時間がかかったので、

見学時間は 10 分ほど。

柴犬がいた。

[769] 大宮氷川神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 11 月 29 日(月)05 時 10 分 50
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

大学時代からの友だちの病気が

少しでも良くなるようにと

氷川神社に参った。

大宮駅で調査をしたり、大宮駅経由で

出張に行くことが多いので

氷川神社に行くことがある。

先月も、あることをお願いに行ったが、閉門していた。門の前で手を合わせた。

今回は、出張の途中に寄った。

日曜日だったが、朝早い時間だったので、お参りをする人はまばら。

参道をジョギングやウォーキングをする人、犬の散歩をする人が多い。

昼間は七五三のお参りで賑わっているだろうな。

[770] 新橋　愛宕神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 12 月 3 日(金)18 時 58 分 37
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

日本三大愛宕神社のひとつ。

あとの二つは総本社である京都と福岡。

新橋の愛宕神社は「出世の石段」で有名。

踏み面は小さく、傾斜は急で、長い。

両側に鉄製の手すりはあるが、真ん中の

鎖は上りと下りを分けるためのもの。

上りは息が切れて大変だけど、危ないのは下り。落ち葉で足を滑らしたら大変なことになる。事故はないのかな？　心配だ。

拝殿の横に駐車場があり、石段を登らなくてもお参りできるが、

あちこちに 5 センチぐらいの段差がある。ちょっと残念。

[773] 南蔵院　しばられ地蔵　葛飾

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 12 月 16 日(木)15 時 14 分 49 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

東水元にある業平山　南蔵院のしばられ地蔵。

しばられ地蔵の由来はおもしろいので、

調べてほしい。

大晦日の夜に縄を解く法要があるので、

12 月中旬の今の縄はすごい量。

バリアフリーのお寺だった。調べていて

うれしかった。

境内はフラット。とても静かだった。

地蔵さんの前にある賽銭箱の前まで車いすで行きつける。

地蔵堂の後ろにしっかりしたスロープがあった。案内板もあった。

少し手伝ってもらえば、車いすで縄を地蔵に縛り付けることができる。1 本 100 円。

良いお寺。

[774] 豪徳寺

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2021 年 12 月 20 日(月)17 時 40 分 18 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

招き猫発祥のお寺らしい。井伊家の菩提寺。井伊直弼のお墓もある。

きれいな三重塔。静かな本堂。

たくさんの招き猫。

[775] 松陰神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 12 月 20 日(月)17 時 43 分 56 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

さすが東京の神社だけあって、バリアフリー。

車いす使用者のためのスロープがちゃんとある。

賽銭箱の前にも、拝殿の中にも車いすで行ける。

吉田松陰の像も、松下村塾の建物(模築)あった。

[776] 豪徳寺駅周辺の点字ブロック

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 12 月 20 日(月)18 時 04 分 41 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

誘導ブロックが 2 列。海外では時々見るが、日本では珍しい。
豪徳寺駅周辺のブロックは黄色。
武蔵野線新秋津駅と西武池袋線秋津駅の間にある誘導ブロックも 2 列。
色は白色。
おそらく、どちらもジス規格ができる前に設置されたご当地ブロックだろう。

[777] 弱視の人が見やすいパッケージ 投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 12 月 23 日

(木)10 時 19 分 16 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

研究室では、フジシール財団から研究助成金を

いただいて、弱視の人に見やすい食品パッケージの

研究を行っている。

コロナ禍の中、多くの弱視の人にご協力をいただいている。

一つひとつのパッケージの見やすさも大切だけど、お店に並べられている際の、商品の位

置や照明のあたり方によってかなり見え方が異なる。

個々のパッケージの見やすさにあまり問題がなくても、類似した商品が多いと、商品の認識に時間がかかる人にとっては厄介だ。

同じカップ麺のシリーズがたくさん展開されている。大きなスーパーのお店に行くと、同じようなカップ麺がずらっと並べられていてどれを買っていいのか迷う。

写真のカップヌードルの商品は、同じ大きさのもので 18 種類あった。

基本的なしょうゆ味のカップヌードルだけでも 5 種類。どん兵衛は 9 種類あった。

選ぶ楽しさはあるが、弱視者や高齢者は戸惑うばかり。

[778] 大前神社、大前恵比寿神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2021 年 12 月 23 日(木)16 時 54 分 3 秒 p2200020-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 通報 返信・引用

栃木県真岡市にある大前(おおさき)神社と

その境内にある大前恵比寿神社に行った。

段差がなく、賽銭箱の前まで車いすでも行ける。

ただし、賽銭箱の高さは高い。

屋根の上に鎮座した大きな恵比寿様は有名で、よくテレビに出ている。

大前神社の拝殿と本殿を取り囲むように「幸せ参道」があり、10 の摂社末社がある。

そこも平坦な参道。

そのなかの足尾山神社は珍しい「オートバイの神社」。参拝者は多いようだ。

[780] 大塚国際美術館

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2022 年 1 月 5 日(水)15 時 03 分 45 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

バリアフリー調査を行った。

点字ブロックの設置に大きな間違いがあった。

それ以外にも、気になる点がいくつかあった。

絵もじっくり見たが、印象に残ったものを紹介したい。

尻が出ている絵。宇宙人らしき人を、謎の動物が襲っている絵

子どもが蛇に襲われているかと思ったら、子どもが蛇を絞め殺そうとしている絵

それはセクハラでは？



ひげの生えてきたお母さん

鹿の乳を飲んでいる子ども。ひとを食べているじいさん

生首を持っている、優しそうな婦人

[784] 函館駅の調査

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 1 月 10 日(月)18 時 40 分 9 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

寒かった。とにかく。

函館駅から函館朝市に向かう道は除雪が

されていないので、氷道。

駅の周りは除雪がされている。

そこで見た「氷の中の点字ブロック」。

珍しいものを見た。単独歩行をしている白杖使用者がいたらたまらんなぁ。

生活できん。

[785] 高松駅の調査

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 1 月 10 日(月)18 時 51 分 40
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

頭端式プラットホームの代表である高松駅の調査をした。

昨日はやはり頭端式の函館駅を調べたが、完璧に改修されていて、危ないところはほとんどなかった。高松駅の周辺は見どころが多い。城跡もあるし、海もある。

数年前、まぁちゃんがねず子にプロポーズしたのもこのあたりだったな。2～3 年経っても、夫婦仲は、相変わらず、他の人が羨むぐらいによい。

今日、読んだ記事では、女性は旦那と死別した場合が、夫婦がともに健在のケース、未婚のケース、離婚ケースよりも、長生きするそうな。旦那が死んだ後、幸せを感じるらしい。

[788] JR 仙台駅 投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 1 月 17 日(月)09 時 44 分 56

秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



新幹線エリアは過剰なほどに点字ブロックが

設置されている。

鮮やかな黄色でかなり目立つ。

それなのになぜ、新幹線プラットホームから

降りる階段の踊り場に警告ブロックが設置されていないのだろうか。不思議だ。

[790] 驚きの佐賀市の点字ブロック

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 1 月 31 日(月)07 時 35 分 0 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用



多くの箇所で誘導ブロックの交差部分の警告ブロックがない。全国でも有数の杜撰さ。そしてもっと驚きなのは、市役所のスロープ部分にあるブロック。そもそもスロープには点字ブロ

ックを設置すべきではないのだが、佐賀市役所にあったのは「石」。警告や誘導を設置すべきところに石。

インドネシアのある街で、警告ブロックが手に入らなかったと見えて、小石で警告ブロックの代わりを作っていたところがあった。しかし、佐賀市役所は違う。

誰が、どう考えたかは知らないが、よかれと思って石を設置してあるようだ。全国の共通性を無視し、他の通行者のバリアになることもお構いなしに、堂々と設置してある。

数年前に調査した時にはなかったような気がするので、比較的新しいと思う。

バリアフリーの視点からするととんでもないが、いいもんを見た　というううれしさもある。

[791] 佐嘉神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2022 年 1 月 31 日(月)07 時 48 分 37 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

佐賀市で最も大きく、由緒正しい神社。

いろいろなところにスロープがあり、

車いすで賽銭箱の前まで行ける。

駐車場から境内に入るためのスロープは

急だけど、その他のスロープは幅も狭くない、使いやすい。

[793] 沖縄県庁の問題点

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 2 月 11 日(金)08 時 23 分 6 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

沖縄県庁のバリアフリー調査を行った。

朝早くから、人があまり歩いていない時間に

調査した。

いくつかの問題点があったが、最も危険だと

思ったのは、階段の警告ブロックが全幅になく

、一部分だけであったこと。上も、下も。

写真は県庁の敷地の広場。敷地内はすべて

同じ設置の仕方。



視覚障害尾者は、想定しているようには動かない。常に誘導ブロックの通りに移動するわけではない。だから、階段の全幅に警告ブロックを設置しなければならない。

2 枚目の写真は、分岐部に警告ブロックがないケース。全国の至る所にあるが、バリアフリーのモデルにならなくてはならない県庁の敷地にあるのは珍しい。

3 番目は県庁の建物から外へ出る通路のドアの前に警告ブロックがない。建物に入るところには警告ブロックがある。？？？の設置。

県庁の建物から出る部分はほとんどがこの設置の仕方だった。

[794] 那覇市役所の問題点

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 2 月 11 日(金)08 時 31 分 42
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

沖縄県庁のところで書いたが、階段の全幅に警告ブロックが設置されていない。

沖縄方式かな？と思って、他の箇所を調べたが、全幅に設置されている所もある。

県庁と市役所だけかな？早く直した方が良いと強く思う。

市役所の正面玄関の脇に、「介助犬用トイレ」があった。

おしい！！！

この種のトイレを堂々と設置している市役所は全国でもまれ。

すごくいいんだけど、何で介助犬だけ？

「補助犬」あるいは「身体障害者補助犬」としてくれれば、盲導犬、聴導犬も含まれるのに。

3 枚目の写真はトイレの中。

犬はグルグル回ってから用を足すことが多いので、もう少し広い方が良いと思う。

[795] 沖縄で警察官に職務質問を受けた

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 2 月 11 日(金)08 時 40 分 55
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

那覇市役所、沖縄県庁の並びに沖縄県警の本部がある。

朝早くから、やたら県警本部の前の道路(点字ブロック)の写真を撮りまくっている太ったおっさんがいたら、

「何をしているのか？」「どうしてそんなことをしているのか？」と尋ねるのは当たり前だよな。

公共の建物の真ん前の点字ブロックとしては、これ以上ないというほどの壊れ方をしていたので、写真をとらざるを得なかった。これはひどい。

でも、職務質問をされた後も、ふたりの警察官はずっと太ったおっさんを警戒して目で追っていた。太った人に悪い人はいないというのに・・・

[796] コンビニの点字ブロック

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 2 月 13 日(日)15 時 14 分 45 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

大阪の守口市、大日駅の近くにある某コンビニの点字ブロックに驚いた。

店の出入口から駐車場を突っ切って歩道まで設置されているが、残念ながら歩道には点字ブロックがない。歩道を歩いている視覚障害者には見つけようがない。

おまけに、出入口のドアの前の警告ブロックが足ふきマットで覆われている。

よく見る光景だけど、ダメだな。

[797] 宮崎八幡宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 2 月 21 日(月)18 時 00 分 21 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

朝、早く行きました。

気持ちの良い神社でした。

スロープが設置されていて、バリアフリーでした。

ちょっと残念だったのは、スロープの傾斜角度がやや急だったことと賽銭箱の前に段差が 1 段あったことです。

[798] 宮崎神宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 2 月 21 日(月)18 時 04 分 45 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

雨の中、訪問した。

木製のスロープがいくつか設置されていた。

拝殿で結婚式をしていた。

[799] 鹿児島市電の鹿児島駅 投稿者：**徳田克己** 投稿日：2022 年 2 月 21 日(月)18 時 10 分 17 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

プラットホームには誘導ブロックが設置されていた。

でも、これは通路かな？

いろんな電車があって楽しい。

[800] 西郷公園

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 2 月 21 日(月)18 時 16 分 30 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

鹿児島空港の近くに西郷公園があることを

ネットで知った。行ってみた。入場無料。

西郷さんが何をした人なのかがわかりやすく

書かれていた。

私は高校で日本史を勉強していないので、

日本史はよくわからない。

まぁ、40 年以上前の話だけど。。。

なんにせよ、この公園は勉強になった。

西郷さんって、体重が 120 キロもあったんだって。ちょっと太っているな。

心臓の病気があったと書いてあった。でかい銅像。迫力がある。行ってよかった。

[802] 熊本の藤崎八幡宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 3 月 1 日(火)17 時 58 分 21 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

きれいな神社。

境内に入るための、しっかりしたスロープがある。

拝殿の中に入るための、仮設のスロープもある。

ただ、賽銭箱の前まで車いす使用者が行けない。

良い天気の中、幸せそうな二人が結婚式を

挙げていた。見ているこっちも幸せな気持ちになった。末永くお幸せに！！

[803] 朝早くの倉敷美観地区

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2022 年 3 月 1 日(火)18 時 05 分 44 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

倉敷の駅の調査をした。

せっかく来たので、朝しか時間がなかったけど、美観地区に行った。

ほとんど人はいない。

静か。当然ながら、大原美術館も開館前。

[806] 沖縄調査　いろいろ

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 3 月 8 日(火)08 時 46 分 2 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

有名な沖縄の成人式の騒ぎ。衣装屋があった。

なるほど、あれは貸衣装か。

国際通りで売っていたシャツ。よく考えたな。

イオンモール沖縄ライカムのクレヨンしんちゃん屋の靴下コーナー。すごい数だ。

[807] 沖縄護国神社 投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 3 月 8 日(火)08 時 49 分 22 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

奥武山公園の中にある沖縄護国神社。

多くの人が亡くなった太平洋戦争。

像が悲しい。

スロープがあって、一見バリアフリー

なんだけど、車いすルートが確立されてなく、賽銭箱の前に行くのは至難の業。

[808] 沖宮 投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 3 月 8 日(火)08 時 51 分 51 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

この神社も奥武山公園の中にある。小さな丘の上にある。

[811] 鳥取城 投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 3 月 13 日(日)08 時 16 分 36

秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

鳥取、島根のバリアフリー調査を行いました。

鳥取城跡にも行きました。

有名な天球丸には、一部が工事中で

たどり着けませんでした。

離れたところからの写真です。

吉川経家公像の横の説明書きには、立派に自刃したと書いてありましたが

何かモヤモヤですね。自殺をほめたたえるのはどうかと。

[812] 松江神社 投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 3 月 13 日(日)08 時 25 分 27

松江城の下にある。山の中腹にあるので、バリアフリーではない。

[813] 国宝　松江城

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 3 月 13 日(日)08 時 28 分 38
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

石段が多い。

手すりは中央部に 2 列。

お城のスタッフの方に尋ねると、天守の

あるところまでは車いすではいけないとのこと。

石垣の石の中に、ハートの形の石がある。有名。

[818] 姫路護国神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 3 月 27 日(日)18 時 44 分 52
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

姫路城の手前にある公園のそばにある。

スロープがあり、賽銭箱の前まで行けるが、

惜しくも賽銭箱の前に段差がある。

境内は平坦。静かな神社。

[819] 大石神社

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 3 月 27 日(日)18 時 48 分 31 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

忠臣蔵の四十七士を祭ってある赤穂市に

ある神社。参道の脇に、義士の石像がずらり。

総門にも、拝殿前にもスロープがある。

しかし、拝殿前のスロープの傾斜角は

12 度あまり。急すぎる。

[820] 長崎市の聖福寺(しょうふくじ)

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 3 月 29 日(火)19 時 33 分 23 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

黄檗宗寺院。有名な総門は工事中だった。

ただでさえ坂の多い長崎市。やっとたどり着いても、まだこの石段か・・・という寺院は多い。

石段がデコボコ。歩きにくい。すごく。

[822] 清水公園 投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 4 月 2 日(土)17 時 38 分 41 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

日本さくら名所 100 選の1つ。野田市に住んでいた頃はしばしば行っていた公園。

東武線清水公園駅からの桜トンネルがすごい。

清水公園は水上アスレチックで有名。ひとがバンバン水の中に落ちる。

今日は、そのコースをずっと四つ這いで「怖い」と叫びながら進んでいる母さんがいた。

初めて見た。思い出に残るよ。ありがとう。

[823] 福岡堰

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 4 月 3 日(日)13 時 02 分 56
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

つくばみらい市の桜の名所。川沿いの細い道。

どんな状況がバリアなのかを調査した。

犬の散歩が多い。突然吠えかかる犬はバリア。

もちろんランナーはバリア。

そして、桜の撮影のために、道を塞いだり、突然立ち止まる人もバリア。道が細いからね。

[825] 近江神宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 4 月 10 日(日)18 時 38 分 59
秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

百人一首で有名な近江神宮に調査に行った。

車いすで拝殿の賽銭箱の前に行ける通路があった。

でも残念なことには、傾斜角度が大きい。

車いす使用の人は注意してほしいという張り紙が

何枚もあった。

[826] 菅原院天満宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 4 月 10 日(日)18 時 42 分 39 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

学問の神様。

こじんまりとした神社。

木製スロープもあった。

菅原道真の産湯に使った井戸があった。

こういうのは、疑ってはいけない。「ありがたい」と思って、感心しなくてはダメ。

[827] 本能寺

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 4 月 10 日(日)18 時 49 分 18 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

本能寺の変　で有名なお寺。

実際には前の場所に本能寺があった時の話。

織田信長のお墓がある。疑ってはいけない。

[828] 寒川神社 投稿者：**徳田克己** 投稿日：2022 年 4 月 12 日(火)17 時 23 分 51 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

100%ではないが、90%の高レベルの

バリアフリー神社。－10%の理由は、多目的トイレ

に鏡がないこと、スロープの先のドアが開きドアで

あること。

でも、拝殿の前の賽銭箱の前にも、拝殿の中にも、車いすで行ける。

貸出用の車いすも 2 か所にかなりの台数がある。駐車場には 2 台分の障害者用駐車スペースがある。良い神社。

[829] 函館　湯倉神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2022 年 4 月 18 日(月)08 時 29 分 0 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

函館の湯川地区にある由緒ある神社。

バリアフリーなんだけど、拝殿の賽銭箱に上るためのスロープの角度が急。

10.6 度もあった。

きれいで静かな神社。

[830] 函館の名所　徳田バージョン 投稿者：**徳田克己** 投稿日：2022 年 4 月 18 日(月)08 時 37 分 14 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

函館に高龍寺という立派なお寺がある。

その系列に達磨大師像がある。お寺とは

かなり離れた山の上にある。

高龍寺のお堂の中に現代版五百羅漢がある。

着色されていて、見ごたえがある。

歴史的なものではないが。

函館山の火葬場の近くの墓地に「天下の号外屋翁の墓」がある。

赤いお墓で有名。赤報と呼ばれた新聞を発行した信濃助治（しなのすけじ）の墓。

行ってよかったと感じた 3 か所の名所。

[832] 防府天満宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 4 月 23 日(土)19 時 04 分 37 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

日本で最初にできた天満宮らしい。日本三天満宮の 1 つ。ほかに大宰府と北野。

石段に見事な花模様。手入れがすごい。

手前にハート。後ろに白鳩。

感動だけど、石段を通行するのにかなりのバリア。

すれ違えない。

拝殿の中に上るためのスロープもある。

ひとによるバリアフリーもできているようだ。

[833] 瑠璃光寺 投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 4 月 23 日(土)19 時 07 分 51 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

ずっと行ってみたかった瑠璃光寺。

国宝の五重塔。すばらしい。

本堂に上るためのスロープもあるが、長くて角度が急(10.2 度)。

[834] 流山　駒木諏訪神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2022 年　4 月 28 日(木)17 時 19 分 17 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

流山にある駒木諏訪神社。

平坦な場所にあるので段差はほとんどない。

しかし、拝殿の賽銭箱の前には 2 段の

石段がある。

境内には多くの末社と彫像がある。

ていねいな解説書きもあるのでよくわかる。

[836] 福岡西区の愛宕神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2022 年　5 月　2 日(月)05 時 12 分 33 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

日本三大愛宕神社のひとつ。

山の上にある。汗だく。

バリアフリーではない。車では石段の下

までしか行けない。

眺めが良い。たくさんのベンチがあったので、

眺めを見ながら汗が引くのを待った。

あと二つの愛宕神社は東京港区と京都にある。

東京都港区にある出世の石段で有名な愛宕神社にも行ったことがある。

京都にある愛宕神社は奥深い山の上にある。

体力のあるうちに一日がかりで行く覚悟がないと行けない。

いつも近所の愛宕神社に参っている。ウオーキングの途中で。

そのつながりで、三大愛宕神社に行きたいと思っていた。あと京都だけ。

[838] ひとが作るバリア

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 5 月 5 日(木)05 時 50 分 37 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

研究室では、ひとが作るバリアの研究をしている。

歩きスマホ、エスカレータ歩行、迷惑ランナー、後ろ引きキャリーケースなど。

近くの駅の駅前広場で、ゴールデンウイークのイベントが行われていた。

そこで何がバリアになっているかを調査した。

よちよち歩きの子ども、ベビーカー、車いす使用者、杖をついた高齢者などが

楽しんでいた。すごく明るい空間だった。

密になっている傾向もあったが、みんなマスクをしていた。

その中を自転車に乗ったまま通る人がいたが、危ない。論外だ。

本人は気がついていないが、犬を連れた人も本当に困るのだ。

大きな犬。犬が好きな人は良いが、子どもは怖がっていた。

どうして、3 匹も連れて人込みの中を散歩しなくてはならないのか。

犬の散歩は、当然ながらリードを使う。これが他の通行人のじゃまになっている。

「かわいいですね」と言葉をかける犬好きの通行人もいるから、飼い主は許される行為だと

思っているのだろうが、バリアになっていることを自覚してほしい。

私は毎日ウオーキングをしている。

たくさんの犬と知り合いだ。顔をペロペロされることも嫌じゃない。

でも、イベント会場のような人込みの中をリードを使って犬を連れてくるのはどうかと思う。

迷惑だ。見ていると、わざわざ犬を連れて、人込みの中を歩いているだけのようだった。

もちろん、犬を抱っこしている人、キャリーバッグやカートに入れてきている人もいる。

そういう人はバリアにはなっていない。

[839] 興福寺 投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 5 月 8 日(日)18 時 03 分 7 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

大阪と奈良の市街地の調査をしました。

市街地を歩き回るバリアフリー調査です。

何度か行っていますが、興福寺にも行きました。

立派な国宝五重塔、ひっそりとした国宝三重塔、中心にあって目を引く中金堂。

何度行ってもいいね。

[840] 饅頭の林神社 投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 5 月 8 日(日)18 時 10 分 21

近鉄奈

その神社内に林神社という饅頭の神社がある。

４月１９日には、菓業界の繁栄を祈願する

「饅頭まつり」が行なわれ、

全国からたくさんの饅頭が献上されるそうな。

[841] 近鉄奈良駅前の横断歩道

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 5 月 9 日(月)15 時 20 分 23 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

横断歩道の中に通常の誘導ブロックが設置してあった。

別の横断歩道にはエスコートゾーンがあった。

[842] シカは移動のバリア

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 5 月 9 日(月)15 時 38 分 0 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

かわいいんだけど、自由な行動をしている

シカは慣れていない人には通行のバリアに

なっている。

道路の真ん中、横断歩道の真ん中にいたが、

なかなかどかない。

考えてみると、

野生の動物が自由に往来している場所は珍しい。

与那国馬のいる沖縄の与那国島に行ったことがある。歩道も車道も馬の糞だらけだった。

糞を踏まないように歩いたり、車を運転したりするのは一苦労。つまり、糞は移動のバリア。

奈良も、シカの糞があちこちにある。これもバリア。

[844] 新しい「ひとによるバリア」

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 5 月 15 日(日)14 時 32 分 6 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

歩きスマホではなく、スマホを読むために立ち止まっている人は、他の人の通行の大きなバリアになっている。

最近は、壁沿いに立ったり、街路樹のそばに立ったりして、他の人の迷惑にならないようにしている人も増えてきた。

しかし、スマホを手に、歩道の真ん中に立っている人も珍しくない。

調査をしていると、スーパーの通路の真ん中に立ってスマホを読んでいる高齢者もいた。

このような迷惑な場所に立ち止まってスマホを読むことを何と呼ぼうかと考えた。

棒立ちスマホ、立ち止まりスマホ、、、、

歩きスマホに合わせて「立ちスマホ」と呼ぶことにした。

また、最近、点ブロスマホも目立ってきている。

日本放送協会が命名して、盛んにニュースで

取り上げてくれている。

点字ブロックの上を歩きながらスマホを読む行為だ。

もちろん、視覚障害者ではない。

[846] 久しぶりの宮古島調査

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 5 月 22 日(日)18 時 56 分 10 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

保育所の調査のために、久しぶりに宮古島に行った。

空港から歩いて 3.3 キロぐらい離れていたが、往復ともに歩いた。汗だく。

空港から市街地まで点字ブロックが設置されているが、多くの車が点字ブロックの上に置かれていた。沖縄本島や石垣島ではあまり見られない光景。

宮古島まもる君、しっかり取り締まってくださいね。

[847] メトロポリタン美術館展

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 5 月 22 日(日)19 時 29 分 44 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用 編集済

国立新美術館。

5 月末までだったので、急いで行った。

初めて実物を見る絵ばかりだった。

「おんな占い師」は表情がすごかった。

ルノアールも 2 点あった。「ヒナギクを持つ少女」は

すごくふくよか。魅力的。

「ビーナスとアドニス」もお気に入りの 1 枚。

写真は公式ホームページから。

[848] 乃木神社 投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 5 月 23 日(月)07 時 15 分 12 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

ちょっと高台にある乃木希典大将を祭る神社。

国立新美術館の近くにある。

すばらしくバリアフリーの神社。至る所にスロープがある。スロープはさほど急ではなく、長いスロープには途中で水平の場所がある。

車いすで賽銭箱の前にも、拝殿の中にも入ることができる。

[853] 薔薇と軍艦、点字ブロックと軍艦 投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 5 月 29 日

ここ 3 日間で四国四県のバリア調査をした。高松港で写真を撮った。

[854] 無茶苦茶な踏切内の誘導ブロック

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 5 月 29 日(日)08 時 49 分 52 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

視覚障害者が踏切内で死亡する事故が 2 件続けて起こってから、踏切内にエスコートゾーンを設置することが検討されている。

自分が踏切内にいることを知るためには、踏切内だけに設置される形状の点字ブロックが必要なのである。

伊予鉄の松山市駅に入る直前の踏切、踏切の中に、通常の誘導ブロックが設置されている。そもそも誘導ブロックは、そこを進んで行っても安全であるという信号。

写真の踏切では、自分が踏切内にいることがわからず走行する電車に突っ込んでいく危険がある。すぐに改修する必要がある。

[855] 汚れている触知案内図

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 5 月 29 日(日)08 時 56 分 19 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

高知駅に設置されている触知案内板。すごく汚れている。

これをさわると手が汚れる。

視覚障害者はそれに気がつかず、汚れた手で自分の服や持ち物をさわる。

そして服が汚れる。

視覚障害者は触知案内板は汚れているからさわらない。これは視覚障害者の常識。

せっかく設置しているんだから、実際に使えるようにしてほしい。もったいない。

[864] 大阪天満宮

投稿者: **徳田克己** 投稿日:2022 年 6 月 9 日(木)17 時 32 分 24 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

平坦なところにあるので、バリアはほとんどない。アーケード商店街の天満橋筋のそば。

[865] 生國魂神社

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2022 年 6 月 9 日(木)17 時 36 分 2 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

小高い台地のような場所にある。

拝殿にはスロープがあり、賽銭箱の前まで

車いすで行ける。

井原西鶴にゆかりのある神社。

[867] 東京おもちゃショー2022

投稿者：**徳田克己** 投稿日：2022 年 6 月 16 日(木)16 時 25 分 37 秒 zz2014419353D2E02589.userreverse.dion.ne.jp 通報 返信・引用

毎年、行っています。

障害に関連するおもちゃを探しにです。

マテル社のブースに、補聴器をつけた

バービー人形が展示されていました。

来月発売ということです。

うれしいです。

ほかに病院の駐車場に障害者用駐車スペースがありました。

救急車が停まっていましたが。